



10 9 8 7 6 5 4 3



A




C

D

E

G










- 点検対象エアコン
- 点検対象外エアコン

19階 平面図

	コンクリート壁		鉄板パネル壁
	ALU壁		パーティション壁
	コンクリートブロック壁		可動間仕切り壁
	軽量鉄骨下地壁		消火栓ボックス

担当課長	施設係長	係









- 点検対象エアコン
- 点検対象外エアコン
- 点検対象外エアコン

14階 平面図

壁凡例	コンクリート壁	鉄板パネル壁	担当課長	施設課長	係
	ALC壁	パーティション壁			
	コンクリートブロック壁	可動間仕切り壁			
	軽量石膏下地壁	消火栓ボックス			





- 点検対象エアコン
- 点検対象外エアコン

13階 平面図

	コンクリート壁		鉄板パネル壁
	ALU壁		パーティション壁
	コンクリートブロック壁		可動壁仕切壁
	軽量鉄骨下地壁		消火栓ボックス

担当課長	監修係長	係


11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



A
B
C
D
E
F
G
H
H
I
J

■ 点検対象エアコン
□ 点検対象外エアコン

- ① 東芝 WMY-AP2243HR (床下管理用) WMC-AP5650 (床下管理用) WMC-AP564H × 2
- ② 東芝 WMY-AP2243HR (防炎付) WMC-AP1125SH (防炎付) WMC-AP5650
- ③ 東芝 WMY-AP5623HR (防炎付) WMC-AP564H (防炎付) WMC-AP564H × 4
- ④ 東芝 WMY-AP2023HR (会議室) WMC-AP5650 (会議室) WMC-AP1125H × 2
- ⑤ 東芝 WMY-AP2023HR (待合) WMC-AP1125H × 3
- ⑥ 東芝 WMY-AP2244H (防炎付) WMC-AP564H (防炎付) WMC-AP564H × 2 (次 付 WMC-AP284H)
- ⑦ 東芝 WMY-AP5623HR (会議室) WMC-AP564H × 3
- ⑧ 東芝 WMY-AP2244H (防炎付) WMC-AP564H (防炎付) WMC-AP564H × 2 (次 付 WMC-AP284H)
- ⑨ 三菱 P30N-25S3H (1F 行政事務課) PEF-2248C (2F 行政事務課) PEF-21120H (3F 行政事務課) PEF-21120H
- ⑩ 三菱 P30N-25S3H (1F 行政事務課) PEF-2248C (2F 行政事務課) PEF-21120H (3F 行政事務課) PEF-21120H



B 2 階 平面図

壁凡例	コンクリート壁	鉄板パネル壁
	A L C壁	パーテーション壁
	コンクリートブロック壁	可動間仕切り壁
	軽量鉄骨下地壁	消火栓ボックス

担当課長	施設係長	係

