

【質問・回答】

案件名 社会資本整備総合交付金事業 電車事業所改良建築ほか工事

No.13

No.	質問内容	回答
25	図面番号 A-61 AW-4 について、平面詳細図より柱取合部が御座いますが、バックボート等は不要と考えて宜しいでしょうか。見込む場合は、詳細を御指示下さい。	お見込みのとおり、不要と考えてよろしいです。
26	図面番号 A-537 新設 仮設間仕切壁について、壁仕上及び巾木の仕様が不明です。壁は石膏ボード素地、巾木は不要と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
27	図面番号 A-537 新設 LSD について、ガラスの記載が御座いませんが、不要と考えて宜しいでしょうか。上記質疑が異なる場合、ガラスの仕様及び寸法を御指示下さい。	お見込みのとおりです。
28	図面番号 A-537 新設 LSD について、仕上が不明です。枠共 SOP 塗りと考えて宜しいでしょうか。	ビル用スチール規格ドア（化粧鋼板 t=0.6mm）同等品となります。
29	図面番号 A-537 改修 2 階平面図 制御盤室からロッカ室へ変更になる天井について、新設天井の仕様が不明です。改修前 ロッカ室に倣うものとし、岩綿吸音板 t12+PB9.5 と考えて宜しいでしょうか。	A-537 に記載のあるとおり既存のままとなります。

30	<p>図面番号 A-537 制御盤室からロッカー室に変更になる床仕上について仕様が不明です。制御盤室 床仕上(塗床)のままと考えて宜しいでしょうか。上記質疑が異なる場合、新設床仕上を御指示下さい。</p>	お見込みのとおりです。
31	<p>図面番号 A-537 改修2階平面図にロッカー移設の記載が御座いますが工事区分が不明です。ロッカー移設は別途工事と考えて宜しいでしょうか。上記質疑が異なる場合、移設ロッカーの台数及び移動距離を御指示下さい。</p>	お見込みのとおりです。