## 【質問・回答】

## 案件名 社会資本整備総合交付金事業 電車事業所改良建築ほか工事

No.15

No.	質問内容	回答
1	根切りですが、設計 GL から掘削して、設計 GL まで埋め戻すと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	図面番号 S-01  コンクリート強度とスランプ について、S-01 図のコンクリート適用範囲ですが、次の様に考えて宜しいでしょうか。  1FL から下の基礎躯体(土間コンを除く): FC24N、スランプ 15cm 土間コンクリート : FC21N、スランプ 15cm 1 階腰壁、2FL スラブまで : FC24N、スランプ 18cm 2FL から上の腰壁、3FL、RFL スラブ : FC21N、スランプ 18cm	お見込みのとおりです。
3	図面番号 S-27・40 地業について、基礎躯体下の地業ですが次の様に考えて宜しいでしょうか。 ラップ ルコン以外の独立基礎下 : 捨てコン t=50、砕石 t=150 基礎梁、基礎小梁、底盤 FS1 下 : 捨てコン t=50、砕石 t=60 点検ピットスラブ t=150 下と t=200 下 : 捨てコン t=50、砕石 t=200 1 階土間コン下、CS1・CS2 下 : 砕石 t=150 のみ、FP 板とポリフィルムは不要	お見込みのとおりです。
4	図面番号 S-37 基礎梁主筋について、基礎梁リストで FCG21 と FCG21A の元端下端の主筋 本数ですが、図と書き込みで相違しています。図の 8-D25 を正と考えて 宜しいでしょうか。	記載されている 6-D25 が正となりま す。
5	図面番号 S-09・27・32・39 デッキコンの鉄筋について、S-39 図工場・倉庫の DS1 のみ D10-@200、それ 以外はメッシュφ6 100X100 と相違しています。全てメッシュφ6-100X100 を適 用すると考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

6	図面 S-27・32・37 底盤の厚さについて、ピット底盤 FS1 の厚さですが t=200 と t=250 の両 方の記載がありますが、全て t=200 を適用すると考えて宜しいでしょう か。	お見込みのとおりです。
7	図面番号 S-13・41 車体固定フック基礎について、S-13 図で車体固定フック基礎の配筋は S-41 図参照とありますが、詳細が不明です。断面と配筋を御指示下さい。	ご指摘のとおりです ので、訂正いたしま す。なお、訂正に伴い、 訂正告示をしており ますのでご確認くだ さい。
8	図面番号 S-13・41 同上質疑について、同上質疑の車体固定フック基礎の下端レベル及び地業を御指示下さい。	ご指摘のとおりです ので、訂正いたしま す。なお、訂正に伴い、 訂正告示をしており ますのでご確認くだ さい。