


R6路面下空洞探査業務(その2) 位置図(個別路線)



凡 例	
	調査路線 (車道)
	調査路線 (歩道)




表-2 R6路面下空洞探査業務(その2) 路線調書(個別路線)

区分	No.	路線番号	路線名	区間	調査場所	区間延長(m)	測線数	各調査延長(m)	備考
中央	1	501	西3丁目線	野多線~南1条線	車道	115	1	11.5	車道陥没が発生したため、調査箇所土、車道車線のうち東側北11車線
	2	38	西12丁目線	石1条線~北2条線	歩道	108	4	43.2	歩道にくぼみがあり、地先から要望されたため、東側歩道
	3	6	南1条線	真駒内線路~東1・2丁目中道線	車道	50	1	5.0	歩道にくぼみがあり、地先から要望されたため、西側車道(車線目)
	4	6	南1条線	真駒内線路~東1・2丁目中道線	歩道	50	5	25.0	歩道にくぼみがあり、地先から要望されたため、南側歩道
	5	15	南1条中道線	西3丁目線~西2丁目線	歩道	20	2	4.0	陥没で歩道陥没が発生したため、北側歩道
	6	504	西6丁目線	野多北線~南6条中央線	車道	100	2	20.0	車道陥没が発生したため、車道車線
	7	39	西13丁目線	一般道西野白石線~南24条線	車道	300	1	30.0	大規模な車道陥没が生じたため発生したため、西側車道
	8	501	玉藻市道線 山公園~米屋線	国道20-西3丁目線	歩道	1100	1	1.100	歩道陥没多数、ILBのため陥没が大型ならぬと把握できない、南北歩道
	9	502	西4丁目線	北2条線~国道20号	歩道	100	1	10.0	歩道にくぼみがあり、地先から要望されたため、西側歩道
北	10	281	太平東3号線	太平東線~太平東1号線	車道	700	2	1.400	車道がへこみ、R6車線の間に交通規制をかけて掘削して補修、車道車線
	11	3	主要道札幌橋が張線	林田橋5号線~本道橋4号線	車道	100	6	60.0	上側1車線+歩道込み掘削復旧後
白石	12	3	主要道札幌橋が張線	南道橋4丁目南17サビール園前~白石中央47号線	車道	100	6	60.0	上側1車線掘削復旧後
	13	884	道道大森東線東線	川下橋~厚別6丁目連絡線	車道	75	4	30.0	R6陥没発生
厚別	14	626	道道東原東江線	3線幹道線~厚別阿山1065-55番地	車道	120	4	52.0	R6陥没発生
	15	404	厚別軽工業団地3号線	厚別軽工業団地2号線~厚別軽工業団地線	車道	151	2	30.1	R6陥没発生、2車線区間全延長
	16	287	もみじ台西1号線	もみじ台歩道2号線~もみじ台西3号線	歩道	80	1	8.0	R6陥没発生、区間全延長
	17	220	小野橋2号線	小野橋3号線~もみじ台連絡線	車道	93	2	18.6	今年度陥没発生、2車線区間全延長
	18	201	厚別西4条2丁目1号線	山本橋線~川下4号線	車道	52	1	5.2	今年度陥没発生
	19	241	ひびろが丘2号線	ひびろが丘2号線~国道12号	車道	75	1	7.5	低下あり
	20	279	大谷地東1丁目1号線	大谷地東1丁目1号線~国道12号	歩道	90	2	18.0	低下あり、国道12号との境、歩道部分
	21	466	下野橋西2号線	新橋心街西2号線~新橋心街西7号線	車道	270	4	1.080	低下あり、国道の25南行車線
	22	21	月寒西線	西園3・4・5交差点内	車道	40	1	4.0	車道掘削に不慮な発生しており、原因が不明のため、北進(月寒方向)の車道
	23	364	西園宅道15号線	8西園宅2号線~11西園宅2丁目2号線間	車道	80	2	12.0	道路陥没が復旧しているが、原因が不明のため、車道全線
24	363	西園宅道15号線	8西園宅5号線~24西園宅2丁目1号線間	車道	30	2	6.0	道路掘削に不慮な発生しており、原因が不明のため、車道全線	
清田	25	556	清田8号線	清田0号線~清田4号線	車道	130	1	13.0	道路陥没が発生している
	26	28	平岡2号線	平岡東3丁目2号線~平岡東3丁目14番17地先	車道	80	1	8.0	道路陥没が発生している
	27	28	平岡2号線	平岡東3丁目2号線~平岡東3丁目14番18地先	歩道	80	1	8.0	陥没が発生している、西側歩道
	28	323	清田11号線	清田01号線~清田05号線	車道	150	1	15.0	側溝に道路陥没が発生している、西側歩道
	29	28	清田11号線	清田11号線~清田18号丁目線	車道	150	2	30.0	地先からの要望あり
	30	822	清田11号線	清田18号丁目線~清田18号丁目線	車道	250	2	50.0	地先からの要望あり
	31	1159	北野2号線	北野2号線~北野3号線	車道	100	1	10.0	道路陥没が発生している
	32	889	北野2号線	北野2号線西6号線~北野2号線西9号線	車道	50	1	5.0	道路陥没が発生している
	33	341	一般道道真駒内線	北野連絡~北野東原田連絡線	車道	310	4	1.240	道路陥没が発生している
	34	341	一般道道真駒内線	北野連絡~北野東原田連絡線	歩道	310	2	62.0	道路陥没が発生している、西側歩道
南	35	214	南沢4条2丁目3号線	全延長	車道	320	2	64.0	過年度に陥没が確認されている。
	36	214	南沢4条2丁目3号線	全延長	歩道	320	2	64.0	過年度に陥没が確認されている。
	37	215	南沢4条2丁目4号線	全延長	車道	45	2	9.0	過年度に陥没が確認されている。
	38	215	南沢4条2丁目4号線	全延長	歩道	45	2	9.0	過年度に陥没が確認されている。
	39	283	平和中央線	西野宅道147号線~五天山支線	車道	201	2	40.3	交差点車道部分が低下している
西	40	93	五天山線	西野2号線~平和中央線	車道	37	2	7.4	交差点車道部分が低下している
	41	280	山の平手車道	山の平手車道~山の平手5丁目	車道	39	2	7.8	交差点車道部分が低下している
	42	10	沢尻線	沢尻沢尻2号線~西条南2号線	車道	466	2	93.1	R6にみかちが設置の陥没の修繕を行入、陥没が発生している可能性があるため、車道全線
	43	316	二十軒手稲道	一般道道等稲道線~等稲6号線	歩道	87	4	34.8	陥没が発生した、歩道全線
	44	282	下手稲支線	稲山2号線~手稲山連絡線	歩道	50	3	15.0	部分的に低下があったため、北側歩道
	45	400	西宮の沢区 南西理8号線	西宮の沢区 南西理2号線~西宮の沢区 南西理25号線	車道	20	2	4.0	車道から歩道までワック、両車線
手稲	46	400	西宮の沢区 南西理8号線	西宮の沢区 南西理2号線~西宮の沢区 南西理25号線	歩道	20	6	12.0	車道から歩道までワック、両側歩道
	47	391	新田西區南西理9号線	新田西區南西理1号線~稲山2号線	車道	120	2	24.0	部分的に低下があったため、両車線
	48	385	稲山前田連絡線	稲山2号線~稲山6号線	車道	70	2	14.0	部分的に低下があったため、両車線
	49	385	稲山前田連絡線	新田北2号線~道道石狩手稲線	車道	110	2	22.0	部分的に低下があったため、両車線
	50	503	鉄道沿線	三線別川~富丘川	歩道	350	5	1.750	歩道上の橋梁河川橋が年々低下している、富丘側のみ
	合計					車道	5,089		11,406
					歩道	2,810		5,980	
						7,899		17,386	

区分	場所	区間延長	調査延長
中央	車道	595	665
	歩道	1,378	1,922
	計	1,943	2,587
北	車道	700	1,400
	歩道	0	0
	計	700	1,400
白石	車道	200	1,200
	歩道	0	0
	計	200	1,200
厚別	車道	216	2,575
	歩道	170	260
	計	1,015	2,775
豊平	車道	130	220
	歩道	0	0
	計	130	220
清田	車道	1,220	2,550
	歩道	390	700
	計	1,610	3,250
南	車道	385	730
	歩道	385	730
	計	720	1,460
西	車道	743	1,488
	歩道	137	498
	計	880	1,984
手稲	車道	320	640
	歩道	370	1,870
	計	690	2,510
合計	車道	5,089	11,406
	歩道	2,810	5,980
	計	7,899	17,386