

アスベスト含有調査結果(旧上野幌西小学校)

【資料10】

調査結果一覧

採取場所	試料名	アスベスト含有	含有するアスベスト種類
管理教室棟 外壁	リシン吹付け	有	クリソタイル
管理教室棟 外壁	吹付タイル	有	クリソタイル
屋内運動場 外壁	リシン吹付け	有	クリソタイル
屋内運動場 煙突下灰出口 煙突断熱材 (断熱層)	ニューカポスタック	無	
屋内運動場 煙突下灰出口 煙突断熱材 (ライナー層)	ニューカポスタック	有	クリソタイル
管理教室棟 階段室天井	ひる石	無	
管理教室棟 内壁 (1階ホール)	EPM塗装	無	
渡り廊下 内壁	EPM塗装	無	




採取位置図 (外部)

アスベスト含有調査結果(旧上野幌西小学校)

【資料10】


上野幌西小学校 教室等配置図(全体計画24, 普通12)

2階平面図




- アスベスト含有分析箇所
- 【管理教室棟】
 - 階段室ひる石 1か所
 - 内壁 (代表: 1階ホール)
EPM塗装 1か所
 - 【渡り廊下】
 - 内壁EPM塗装 1か所

1階平面図



3階平面図



採取位置図 (内部)