


栄小学校

頁区北42条東10丁目



- ①歩道が狭い（冬期）
見通しが悪い
<対策>
- ・巡回強化
 - ・パトロールに留意し、可能な範囲で除雪
 - ・児童への指導

