

札幌市一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和4年度)

山本処理場(山本地区、山本北地区、山本東地区、東米里地区、東米里西地区)

埋立てした一般廃棄物の種類及び数量 (基準省令第1条第2項第20号)

| 埋立日 | 埋立物 | 埋立数量 (t) |
|--------|--------------|------------|
| 4月埋立量 | 家庭ごみ | 494t |
| | 事業ごみ | 17t |
| | 焼却灰及び不燃残さ | 2,810t |
| 5月埋立量 | 家庭ごみ | 908t |
| | 事業ごみ | 22t |
| | 焼却灰及び不燃残さ | 1,512t |
| 6月埋立量 | 家庭ごみ | 512t |
| | 事業ごみ | 15t |
| | 焼却灰及び不燃残さ | 2,615t |
| 7月埋立量 | 家庭ごみ | 358t |
| | 事業ごみ | 52t |
| | 焼却灰及び不燃残さ | 2,351t |
| 8月埋立量 | 家庭ごみ | 430t |
| | 事業ごみ | 46t |
| | 焼却灰及び不燃残さ | 2,217t |
| 9月埋立量 | 家庭ごみ | 615t |
| | 事業ごみ | 22t |
| | 焼却灰及び不燃残さ | 1,439t |
| 10月埋立量 | 家庭ごみ | 689t |
| | 事業ごみ | 53t |
| | 焼却灰及び不燃残さ | 1,830t |
| 11月埋立量 | 家庭ごみ | 585t |
| | 事業ごみ | 65t |
| | 焼却灰及び不燃残さ | 2,282t |
| 12月埋立量 | 家庭ごみ | 597t |
| | 事業ごみ | 16t |
| | 焼却灰及び不燃残さ | 3,432t |
| 1月埋立量 | 家庭ごみ | 329t |
| | 事業ごみ | 26t |
| | 焼却灰及び不燃残さ | 2,227t |
| 2月埋立量 | 家庭ごみ | 460t |
| | 事業ごみ | 20t |
| | 焼却灰及び不燃残さ | 1,543t |
| 3月埋立量 | 家庭ごみ | 641t |
| | 事業ごみ | 31t |
| | 焼却灰及び不燃残さ | 1,996t |
| | 家庭ごみ 小計 | 6,619t |
| | 事業ごみ 小計 | 385t |
| | 焼却灰及び不燃残さ 小計 | 26,257t |
| 合計 | | 33,262t |

小数点以下四捨五入のため、合計数値とその内訳の計とが一致しない場合がある。

札幌市山本処理場(山本地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和4年度)

毎月の点検状況

| No | 項目 | 点検実施日 | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1 | 土堰堤 | 4/26 ○ | 5/24 ○ | 6/24 ○ | 7/26 ○ | 8/23 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/22 ○ | 12/20 ○ | 1/26 ○ | 2/21 ○ | 3/14 ○ | |
| 2 | 遮水施設 | 4/26 ○ | 5/24 ○ | 6/24 ○ | 7/26 ○ | 8/23 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/22 ○ | 12/20 ○ | 1/26 ○ | 2/21 ○ | 3/14 ○ | |
| 3 | 集水マンホール | 躯体 | 4/26 ○ | 5/24 ○ | 6/24 ○ | 7/26 ○ | 8/23 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/22 ○ | 12/20 ○ | 1/26 ○ | 2/21 ○ | 3/14 ○ |
| | | 侵入防止柵 | 4/26 ○ | 5/24 ○ | 6/24 ○ | 7/26 ○ | 8/23 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/22 ○ | 12/20 ○ | 1/26 ○ | 2/21 ○ | 3/14 ○ |
| | | 導水管 | 4/22 ○ | 5/25 ○ | 6/30 ○ | 7/28 ○ | 8/22 ○ | 9/29 ○ | 10/26 ○ | 11/29 ○ | 12/23 ○ | 1/31 ○ | 2/28 ○ | 3/29 ○ |
| | | 電気設備 | 4/22 ○ | 5/25 ○ | 6/30 ○ | 7/28 ○ | 8/22 ○ | 9/29 ○ | 10/26 ○ | 11/29 ○ | 12/23 ○ | 1/31 ○ | 2/28 ○ | 3/29 ○ |
| | | 機械設備 | 4/22 ○ | 5/25 ○ | 6/30 ○ | 7/28 ○ | 8/22 ○ | 9/29 ○ | 10/26 ○ | 11/29 ○ | 12/23 ○ | 1/31 ○ | 2/28 ○ | 3/29 ○ |
| 4 | 集水槽 | 躯体 | 4/26 ○ | 5/24 ○ | 6/24 ○ | 7/26 ○ | 8/23 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/22 ○ | 12/20 ○ | 1/26 ○ | 2/21 ○ | 3/14 ○ |
| | | 侵入防止柵 | 4/26 ○ | 5/24 ○ | 6/24 ○ | 7/26 ○ | 8/23 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/22 ○ | 12/20 ○ | 1/26 ○ | 2/21 ○ | 3/14 ○ |
| | | 電気設備 | 4/22 ○ | 5/25 ○ | 6/30 ○ | 7/28 ○ | 8/22 ○ | 9/29 ○ | 10/26 ○ | 11/29 ○ | 12/23 ○ | 1/31 ○ | 2/28 ○ | 3/29 ○ |
| | | 機械設備 | 4/22 ○ | 5/25 ○ | 6/30 ○ | 7/28 ○ | 8/22 ○ | 9/29 ○ | 10/26 ○ | 11/29 ○ | 12/23 ○ | 1/31 ○ | 2/28 ○ | 3/29 ○ |
| 5 | 浸出液調整池 | 該当なし | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 浸出液処理設備(電気設備) | 4/22 ○ | 5/25 ○ | 6/30 ○ | 7/28 ○ | 8/22 ○ | 9/29 ○ | 10/26 ○ | 11/29 ○ | 12/23 ○ | 1/31 ○ | 2/28 ○ | 3/29 ○ | |
| 7 | 浸出液処理設備(機械設備) | 4/22 ○ | 5/25 ○ | 6/30 ○ | 7/28 ○ | 8/22 ○ | 9/29 ○ | 10/26 ○ | 11/29 ○ | 12/23 ○ | 1/31 ○ | 2/28 ○ | 3/29 ○ | |

上段:実施日 ○:異常なし ×:異常あり

| | |
|--|--|
| <p>備考</p> <p>異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など</p> | |
|--|--|

札幌市山本処理場(山本北地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和4年度)

毎月の点検状況

| No | 項目 | 点検実施日 | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1 | 土堰堤 | 4/26 ○ | 5/24 ○ | 6/24 ○ | 7/26 ○ | 8/23 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/22 ○ | 12/20 ○ | 1/26 ○ | 2/21 ○ | 3/14 ○ | |
| 2 | 遮水施設 | 4/26 ○ | 5/24 ○ | 6/24 ○ | 7/26 ○ | 8/23 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/22 ○ | 12/20 ○ | 1/26 ○ | 2/21 ○ | 3/14 ○ | |
| 3 | 集水マンホール | 躯体 | 4/26 ○ | 5/24 ○ | 6/24 ○ | 7/26 ○ | 8/23 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/22 ○ | 12/20 ○ | 1/26 ○ | 2/21 ○ | 3/14 ○ |
| | | 侵入防止柵 | 4/26 ○ | 5/24 ○ | 6/24 ○ | 7/26 ○ | 8/23 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/22 ○ | 12/20 ○ | 1/26 ○ | 2/21 ○ | 3/14 ○ |
| | | 導水管 | 4/22 ○ | 5/25 ○ | 6/30 ○ | 7/28 ○ | 8/22 ○ | 9/29 ○ | 10/26 ○ | 11/29 ○ | 12/23 ○ | 1/31 ○ | 2/28 ○ | 3/29 ○ |
| | | 電気設備 | 4/22 ○ | 5/25 ○ | 6/30 ○ | 7/28 ○ | 8/22 ○ | 9/29 ○ | 10/26 ○ | 11/29 ○ | 12/23 ○ | 1/31 ○ | 2/28 ○ | 3/29 ○ |
| | | 機械設備 | 4/22 ○ | 5/25 ○ | 6/30 ○ | 7/28 ○ | 8/22 ○ | 9/29 ○ | 10/26 ○ | 11/29 ○ | 12/23 ○ | 1/31 ○ | 2/28 ○ | 3/29 ○ |
| 4 | 集水槽 | 躯体 | 該当なし | | | | | | | | | | | |
| | | 侵入防止柵 | 該当なし | | | | | | | | | | | |
| | | 電気設備 | 該当なし | | | | | | | | | | | |
| | | 機械設備 | 該当なし | | | | | | | | | | | |
| 5 | 浸出液調整池 | 該当なし | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 浸出液処理設備(電気設備) | 4/22 ○ | 5/25 ○ | 6/30 ○ | 7/28 ○ | 8/22 ○ | 9/29 ○ | 10/26 ○ | 11/29 ○ | 12/23 ○ | 1/31 ○ | 2/28 ○ | 3/29 ○ | |
| 7 | 浸出液処理設備(機械設備) | 4/22 ○ | 5/25 ○ | 6/30 ○ | 7/28 ○ | 8/22 ○ | 9/29 ○ | 10/26 ○ | 11/29 ○ | 12/23 ○ | 1/31 ○ | 2/28 ○ | 3/29 ○ | |

上段:実施日 ○:異常なし ×:異常あり

| | |
|--|--|
| <p>備考</p> <p>異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など</p> | |
|--|--|

札幌市山本処理場(山本東地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和4年度)

毎月の点検状況

| No | 項目 | 点検実施日 | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1 | 土堰堤 | 4/26 ○ | 5/24 ○ | 6/24 ○ | 7/26 ○ | 8/23 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/22 ○ | 12/20 ○ | 1/26 ○ | 2/21 ○ | 3/14 ○ | |
| 2 | 遮水施設 | 4/26 ○ | 5/24 ○ | 6/24 ○ | 7/26 ○ | 8/23 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/22 ○ | 12/20 ○ | 1/26 ○ | 2/21 ○ | 3/14 ○ | |
| 3 | 集水マンホール | 躯体 | 4/26 ○ | 5/24 ○ | 6/24 ○ | 7/26 ○ | 8/23 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/22 ○ | 12/20 ○ | 1/26 ○ | 2/21 ○ | 3/14 ○ |
| | | 侵入防止柵 | 4/26 ○ | 5/24 ○ | 6/24 ○ | 7/26 ○ | 8/23 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/22 ○ | 12/20 ○ | 1/26 ○ | 2/21 ○ | 3/14 ○ |
| | | 導水管 | 4/22 ○ | 5/25 ○ | 6/30 ○ | 7/28 ○ | 8/22 ○ | 9/29 ○ | 10/26 ○ | 11/29 ○ | 12/23 ○ | 1/31 ○ | 2/28 ○ | 3/29 ○ |
| | | 電気設備 | 4/22 ○ | 5/25 ○ | 6/30 ○ | 7/28 ○ | 8/22 ○ | 9/29 ○ | 10/26 ○ | 11/29 ○ | 12/23 ○ | 1/31 ○ | 2/28 ○ | 3/29 ○ |
| | | 機械設備 | 4/22 ○ | 5/25 ○ | 6/30 ○ | 7/28 ○ | 8/22 ○ | 9/29 ○ | 10/26 ○ | 11/29 ○ | 12/23 ○ | 1/31 ○ | 2/28 ○ | 3/29 ○ |
| 4 | 集水槽 | 躯体 | 該当なし | | | | | | | | | | | |
| | | 侵入防止柵 | 該当なし | | | | | | | | | | | |
| | | 電気設備 | 該当なし | | | | | | | | | | | |
| | | 機械設備 | 該当なし | | | | | | | | | | | |
| 5 | 浸出液調整池 | 4/22 ○ | 5/25 ○ | 6/30 ○ | 7/28 ○ | 8/22 ○ | 9/29 ○ | 10/26 ○ | 11/29 ○ | 12/23 ○ | 1/31 ○ | 2/28 ○ | 3/29 ○ | |
| 6 | 浸出液処理設備(電気設備) | 4/22 ○ | 5/25 ○ | 6/30 ○ | 7/28 ○ | 8/22 ○ | 9/29 ○ | 10/26 ○ | 11/29 ○ | 12/23 ○ | 1/31 ○ | 2/28 ○ | 3/29 ○ | |
| 7 | 浸出液処理設備(機械設備) | 4/22 ○ | 5/25 ○ | 6/30 ○ | 7/28 ○ | 8/22 ○ | 9/29 ○ | 10/26 ○ | 11/29 ○ | 12/23 ○ | 1/31 ○ | 2/28 ○ | 3/29 ○ | |

上段:実施日 ○:異常なし ×:異常あり

| | |
|--|--|
| <p>備考</p> <p>異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など</p> | |
|--|--|

札幌市山本処理場(東米里地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和4年度)

毎月の点検状況

| No | 項目 | 点検実施日 | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1 | 土堰堤 | 4/26 ○ | 5/24 ○ | 6/24 ○ | 7/26 ○ | 8/23 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/22 ○ | 12/20 ○ | 1/26 ○ | 2/21 ○ | 3/14 ○ | |
| 2 | 遮水施設 | 4/26 ○ | 5/24 ○ | 6/24 ○ | 7/26 ○ | 8/23 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/22 ○ | 12/20 ○ | 1/26 ○ | 2/21 ○ | 3/14 ○ | |
| 3 | 集水マンホール | 躯体 | 4/26 ○ | 5/24 ○ | 6/24 ○ | 7/26 ○ | 8/23 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/22 ○ | 12/20 ○ | 1/26 ○ | 2/21 ○ | 3/14 ○ |
| | | 侵入防止柵 | 4/26 ○ | 5/24 ○ | 6/24 ○ | 7/26 ○ | 8/23 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/22 ○ | 12/20 ○ | 1/26 ○ | 2/21 ○ | 3/14 ○ |
| | | 導水管 | 4/25 ○ | 5/25 ○ | 6/23 ○ | 7/26 ○ | 8/22 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/25 ○ | 12/21 ○ | 1/24 ○ | 2/21 ○ | 3/15 ○ |
| | | 電気設備 | 4/25 ○ | 5/25 ○ | 6/23 ○ | 7/26 ○ | 8/22 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/25 ○ | 12/21 ○ | 1/24 ○ | 2/21 ○ | 3/15 ○ |
| | | 機械設備 | 4/25 ○ | 5/25 ○ | 6/23 ○ | 7/26 ○ | 8/22 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/25 ○ | 12/21 ○ | 1/24 ○ | 2/21 ○ | 3/15 ○ |
| 4 | 集水槽 | 躯体 | 4/26 ○ | 5/24 ○ | 6/24 ○ | 7/26 ○ | 8/23 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/22 ○ | 12/20 ○ | 1/26 ○ | 2/21 ○ | 3/14 ○ |
| | | 侵入防止柵 | 4/26 ○ | 5/24 ○ | 6/24 ○ | 7/26 ○ | 8/23 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/22 ○ | 12/20 ○ | 1/26 ○ | 2/21 ○ | 3/14 ○ |
| | | 電気設備 | 該当なし | | | | | | | | | | | |
| | | 機械設備 | 該当なし | | | | | | | | | | | |
| 5 | 浸出液調整池 | 該当なし | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 浸出液処理設備(電気設備) | 4/25 ○ | 5/25 ○ | 6/23 ○ | 7/26 ○ | 8/22 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/25 ○ | 12/21 ○ | 1/24 ○ | 2/21 ○ | 3/15 ○ | |
| 7 | 浸出液処理設備(機械設備) | 4/25 ○ | 5/25 ○ | 6/23 ○ | 7/26 ○ | 8/22 ○ | 9/20 ○ | 10/25 ○ | 11/25 ○ | 12/21 ○ | 1/24 ○ | 2/21 ○ | 3/15 ○ | |

| | |
|--|--|
| <p>備考</p> <p>異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など</p> | |
|--|--|

札幌市一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和4年度)

山本処理場(山本地区、山本北地区、山本東地区、東米里地区、東米里西地区)

残余埋立容量測定記録 (基準省令第1条第2項第19号) (単位:千 m^3)

| 測定日 | 埋立容量 | 埋立済容量 | 残余容量 |
|-----------|--------|--------|-------|
| 令和5年3月31日 | 12,352 | 10,112 | 2,240 |

未造成を含む