



診断シート

No.	35	記号	A-35	名称	内部 建具		設置場所	1~2階 各居室			
仕様	木製建具、窓カウンター					設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	20
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12~24時間		
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	動作不良	振動騒音	材質劣化	塗装剥離	気密	その他	
						無					
現況写真				コメント				診断判定 ・ 対策案			
				<ul style="list-style-type: none"> ・動作確認は行っていない（できなかった） ため劣化状況も未確認 ・消防検査時に動作確認、問題なし （SPCのヒアリングによる） 				D /長期(20年~)に更新検討を要す ：経過観察			
<p>①監視室休憩室</p>								<p>②受付</p>			

診断シート

No.	36	記号	A-36	名称	内部 建具	設置場所	1~2階 内部全般				
仕様	硝子、鋼製建具、シャッター					設置年度	2005	経過年数	17	更新周期	40
製造者名		品番		年間使用時間	通年			1日使用時間	12~24時間		
過去の 修繕記録	なし			診断 事項	浮き 無	ひび割れ 無	剥離 無	損傷 無	汚れ 無	その他 割れ、剥離	
現況写真				コメント				診断判定 ・ 対策案			
				<p>・全体に劣化は見られなかった</p> <p>シャッター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・動作確認は行ってない（できなかった） ため劣化状況も未確認 ・消防検査時に動作確認、問題なし (SPCのヒアリングによる) 				<p>D /長期(20年~)に更新検討を要す :経過観察</p>			
硝子 ①2階廊下吹抜け		硝子 ②炉前ホール									
											
硝子 ③監視員室		シャッター ④エスカレーター（廊下3側）		鋼製建具 ⑤収骨室				鋼製建具 ⑥収骨室			