
北区における積雪深の過去5年平均との比較(2月7日現在)



道路の状況

■道路の状況(右:2月6日時点 左:2月7日時点)

【幹線道路(4車線)】




大雪による幅員の減少

【生活道路】



幅が狭く、圧雪が厚い状況

2/5~6の大雪による作業への影響



今後の除排雪スケジュール

