

物件12 6階 721号室

※現況優先



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和6年5月15日撮影

物件12 6階 722号室

※現況優先



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影

物件12 6階 723号室

※現況優先



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影

※現況優先

物件12 6階 724号室



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影




令和4年11月29日撮影




令和4年11月29日撮影

物件12 6階 725号室

※現況優先



令和4年11月8日撮影



令和4年11月8日撮影



令和4年11月8日撮影



令和4年11月8日撮影



令和4年11月8日撮影




令和4年10月18日撮影

物件12 6階 726号室

※現況優先



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和6年5月15日撮影



令和4年11月29日撮影



令和6年5月15日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影




令和4年11月29日撮影

物件12 6階 727号室

※現況優先



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和6年5月15日撮影



令和6年5月15日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影

物件12 6階 728号室

※現況優先



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影

物件12 6階 730号室

※現況優先



令和4年11月29日撮影



令和4年10月18日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影

物件12 6階 731号室

※現況優先



令和6年5月15日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影

物件12 6階 732号室

※現況優先



令和4年11月8日撮影



令和4年11月8日撮影



令和4年11月8日撮影



令和4年11月8日撮影



令和4年11月8日撮影



令和4年11月8日撮影

物件12 6階 733号室

※現況優先



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影

物件12 6階 734号室

※現況優先



令和4年11月29日撮影



令和6年5月15日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和5年2月17日撮影

物件12 6階 735号室

※現況優先



令和4年11月29日撮影



令和6年5月15日撮影



令和6年5月15日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影

物件12 6階 廊下

※現況優先



令和6年5月15日撮影



令和6年5月15日撮影



令和4年10月18日撮影



令和6年5月15日撮影



令和6年9月6日撮影



令和6年9月6日撮影


物件12 6階 旧浴室 トイレ



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影



令和4年11月29日撮影

※現況優先

物件12 7階 物置1



令和6年9月6日撮影



令和4年10月18日撮影



令和4年10月18日撮影

物件12 7階 物置2



令和4年11月8日撮影



令和4年10月18日撮影

※現況優先

物件12 7階 DS



令和4年11月8日撮影

物件12 7階 階段室



令和4年10月18日撮影

物件13 中浴場等

※現況優先



令和4年10月18日撮影



令和6年9月6日撮影



令和5年3月15日撮影



令和4年10月18日撮影



令和6年9月6日撮影



令和6年5月15日撮影



令和6年9月6日撮影

物件14 外観



令和5年4月19日撮影

物件14 屋上



令和5年4月19日撮影

物件14 1階



令和5年4月19日撮影



令和5年4月19日撮影

※現況優先

22号井 月見橋から


※現況優先



※枠線は目安である。長さは地表に現れている部分をメジャーで測ったもので正確なものではない。地中に埋もれている部分については不明。

※温泉の位置は、可燃性天然ガス濃度確認申請書（平成21年3月19日）記載の採取場所等による。

※現況優先



令和5年4月19日撮影

※枠線は目安である。

河川敷地 22号井 豊平川から



令和4年12月15日撮影

※温泉の位置は、可燃性天然ガス濃度確認申請書（平成21年3月19日）記載の採取場所等による。

※現況優先

22号井 上流側引湯管(破損)



令和5年4月19日撮影

※温泉の位置は、可燃性天然ガス濃度確認申請書（平成21年3月19日）記載の採取場所等による。

※現況優先

58号井 月見橋から





令和5年3月15日撮影

※温泉の位置は、可燃性天然ガス濃度確認申請書（平成21年3月19日）記載の採取場所等による。

※現況優先

58号井



※枠線は目安である。長さは地表に現れている部分をメジャーで測ったもので正確なものではない。地中に埋もれている部分については不明であり、黄色の276cmの奥にも泉源槽が続いているかどうかは不明。

※温泉の位置は、可燃性天然ガス濃度確認申請書（平成21年3月19日）記載の採取場所等による。