

狸小路（南2・3条中通線）バリアフリーチェック

現場状況説明



1丁目、南北通の交差点説明



改良後の状況（2丁目）



改良前の状況（2丁目）



3丁目地下街出入口改修後の状況



3丁目地下街出入口改修前の状況



1番下段の踏み幅が狭い。