


1 中央図書館外階段

中央図書館（中央区南 22 条西 13 丁目）の外階段には手すりはあるが、段差部分に明度差がないため、分かりづらく危険である。

《改修前》



《改修後》



指摘のあった階段には既に表示テープの貼付をしました。

2 豊平区役所 1 階ロビーの段差等

豊平区役所（豊平区平岸 6 条 10 丁目）の 1 階ロビーのフロアに段差があるという看板と工事現場のような赤いセーフティコーンが並べて置いてあった。お年寄りや障害のある方、車椅子の方にはきつい傾斜で、つまずいて転びそうな方も見た。

《改修前》



《改修後》



豊平区役所 1 階情報提供スペースのスロープについては、斜面が上下の床面と同系色の部材であることにより、傾斜していることが判別しにくい状態であったため、注意喚起の看板やセーフティコーンを設置していたところでした。また、通報を受ける以前から、斜面の部材の色を変更するとともに傾斜を緩やかにする改修を予定しており、既に改修を終えました。


3 狸小路3丁目地下街出口

ポールタウンから狸小路3丁目へ出るエスカレーターの出口の段差が高く危険である。4丁目側には段差はない。(平成22年度に1回、平成23年度に2回の計3回の通報があった個所)

《狸小路3丁目》



参考《狸小路4丁目》



(株)札幌都市開発公社からは、段差の解消のため、もう一段、段を設置する改修工事を実施することとなったとの説明があり、平成24年度中に改善される予定です。