
札幌市市有施設アスベスト管理台帳の令和元年度取りまとめ結果について(その2)

1 札幌市市有施設アスベスト台帳登録件数(保温材等)



2 露出している状態Ⅱの石綿含有保温材等の使用状況

劣化状態	使用頻度	所管局	施設(使用箇所)※4	建築年	石綿含有建材の種類(箇所数)	今後の対応
状態Ⅱ	低	下水道河川局	定山渓水再生プラザ(資材庫)	1970年(昭和45年)	屋根裏折板断熱材(1箇所)	R3年度に除去予定
		環境局	発寒清掃工場(工場棟配管)	1992年(平成4年)	保温材(1箇所)※5	R3年度に保護材補修予定
		交通局	西11丁目駅(ポンプ室配管)	1976年(昭和51年)	保温材(3箇所)※5	R4年度に除去予定
			南郷7丁目駅(ポンプ室配管)	1982年(昭和57年)	保温材(2箇所)※5	R3年度に除去予定
			西車両基地(作業場配管)	1976年(昭和51年)	保温材(1箇所) ^{※5}	R6年度に除去予定