

断熱材等剥落物に石綿の含有があった施設

No.	①局	②建築物の名称	③建築物の所在地		④建築年月	⑤大気中濃度測定結果 (本/L)	
						屋上	地上
1	まちづくり政策局	東自動車営業所	東	東苗穂2条2丁目	1977年10月	不検出	不検出
2	市民文化局	豊平区民センター	豊平	平岸6条10丁目	1978年12月	不検出	不検出
3	市民文化局	北区民センター	北	北25条西6丁目	1974年1月	不検出	不検出
4	市民文化局	西区民センター	西	琴似2条7丁目	1974年10月	不検出	不検出
5	市民文化局	北白石地区センター	白石	北郷3条7丁目	1986年2月	不検出	不検出
6	保健福祉局	札幌市厚別老人福祉センター	厚別	厚別中央1条7丁目	1992年3月	不検出	不検出
7	保健福祉局	札幌市西老人福祉センター	西	二十四軒4条3丁目	1983年1月	不検出	不検出
8	保健福祉局	札幌市琴寿園	西	琴似2条3丁目	1978年12月	不検出	不検出
9	保健福祉局	白石保健センター(移転前)	白	本郷通3丁目北	1974年1月	0.5	0.6
10	子ども未来局	札幌市こどもの劇場	東	北27条東15丁目	1988年6月	0.2	不検出
11	子ども未来局	札幌市豊平若者活動センター	豊平	豊平8条11丁目	1979年1月	不検出	不検出
12	子ども未来局	札幌市アカシア若者活動センター	東	北22条東1丁目	1972年1月	0.2	不検出
13	子ども未来局	中島児童会館	中央	中島公園	1985年2月	不検出	0.2
14	経済観光局	さとらんどセンター	東	丘珠584番地	1994年11月	0.4	0.2
15	建設局	豊平川さけ科学館(本館)	南	真駒内公園	1984年9月	0.4	0.4
16	下水道河川局	創成川水再生プラザ	北	麻生町8丁目	1981年4月	不検出	不検出
					1985年10月	0.3	不検出
17	下水道河川局	茨戸水再生プラザ	石狩市	花川東1000番地	1977年8月	0.2	不検出
18	交通局	交通局庁舎	厚別	大谷地東2丁目	1982年10月	不検出	不検出
19	交通局	二十四軒庁舎	西	二十四軒1条4丁目	1975年12月	不検出	0.2
20	水道局	配水センター	豊平	西岡2条2丁目	1971年	0.2	不検出
					1971年	0.2	不検出
21	水道局	平岸庁舎	豊平	平岸5条19丁目	1976年	0.3	不検出
22	水道局	白石庁舎	白石	本郷通3丁目北	1973年	不検出	不検出
23	水道局	中部水道センター	南	川沿2条2丁目	1980年	不検出	不検出
					1990年	不検出	不検出
24	水道局	北部水道センター	北	新琴似6条2丁目	1978年	不検出	不検出
25	水道局	南部水道センター	豊平	豊平8条10丁目	1977年	0.5	0.4
26	水道局	東庁舎	東	北19条東5丁目	1974年	0.4	不検出
27	水道局	南部水道センター厚別分室	厚別	厚別中央4条6丁目	1991年	不検出	不検出
28	消防局	東消防署	東	北24条東17丁目	1972年11月	不検出	0.8
29	手稲区	手稲区土木センター	手	曙5条5丁目	1989年10月	0.2	0.4
30	教育委員会	札幌市月寒公民館 (1997年より煙突は未使用)	豊平	月寒中央通7丁目	1974年12月	不検出	不検出
31	教育委員会	新琴似緑小学校	北	新琴似10条11丁目	1980年2月	不検出	不検出
32	教育委員会	札幌苗小学校	東	東苗穂7条2丁目	1986年1月	不検出	不検出
33	教育委員会	伏古小学校	東	伏古8条5丁目	1981年2月	不検出	不検出
34	教育委員会	南月寒小学校	豊平	月寒西4条8丁目	1976年12月	0.2	不検出
35	教育委員会	福井野中学校	西	福井6丁目	1983年2月	0.2	不検出
36	教育委員会	豊平小学校	豊平	豊平5条7丁目	1977年3月	0.4	不検出
37	教育委員会	月寒中学校	豊平	月寒東2条2丁目	1980年12月	不検出	不検出
38	教育委員会	西岡中学校	豊平	西岡3条12丁目	1981年12月	不検出	不検出
39	教育委員会	東川下小学校	白石	川下4条3丁目	1981年12月	0.3	不検出
40	教育委員会	山の手南小学校	西	山の手1条9丁目	1981年8月	0.4	0.2
41	教育委員会	もみじの森小学校	厚別	もみじ台西3丁目	1979年9月	1.2	0.5
42	教育委員会	藤野小学校	南	藤野2条7丁目	1975年12月	0.5	0.5
43	教育委員会	北辰中学校	北	北18条西2丁目	1975年12月	0.3	0.4

※No.16,20,23の施設については、点検対象の煙突が2本ずつあるため、それぞれの煙突の建築年月、アスベスト含有検査結果、大気中のアスベスト濃度測定結果を記載しています。

※「不検出」とは定量下限値未満(0.2本/L)であることを示す。