

精密水準測量成果表（平成9～令和4年度）

※ 各年度の数値は【沈下量[mm]】（マイナスは隆起を示す。）

No.	水準点番号	区	住所	管理	埋設	区域	地質	地域	H9 1997	H10 1998	H11 1999	H12 2000	H13 2001	H14 2002	H15 2003	H16 2004	H17 2005	H18 2006	H19 2007	H20 2008	H21 2009	H22 2010	H23 2011	H24 2012	H25 2013	H26 2014	H27 2015	H28 2016	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2021	標高 年度 [m]	備考
									1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
101	73-11	中央	大通東12丁目	市	S50	市街	礫	扇状地	10.4	-1.4	-2.1	6.1	1.1	-6.5	9.7	6.1	3年累積	6.4	3.3	-1.9	2.0	3年累積	2.0	2年累積	0.4	3年累積	1.2	2年累積	3.1		R2	16.0578				
102	8561	中央	北1条東7丁目	国	S50	市街	礫	扇状地	9.2	-0.9	-2.9	6.0	1.1	值付	9.4	移設	3年累積	0.2	3.1	-4.6	1.4	3年累積	1.1	2年累積	-1.1	3年累積	0.0	2年累積	3.1		R2	17.8552				
103	73-13	中央	大通東6丁目	市	S50	市街	礫	扇状地	7年累積						41.8	6.5	5年累積	22.8	4.7	3年累積	10.2	2年累積	6.7	3年累積	10.9	值付			R2	17.5504	R2移設					
104	73-14	中央	北4条東3丁目	市	S50	市街	礫	扇状地	9.4	-0.7	-3.1	6.2	0.1	-7.6	9.1	5.3	3年累積	1.0	2.6	-3.8	2.1	3年累積	2.4	-1.3	0.6					H27	15.8509	廃止				
105	J30	中央	北3条西5丁目	国	S48	市街	礫	扇状地	8.4	-1.2	-3.6	5.3	0.7	-7.4	7.9	1.4	3年累積	2.2	1.8	5年累積	-3.0	-0.7	0.0	-0.4	2年累積	-0.2	2.6	1.1		R2	17.8999					
106	SF317	中央	北2条西5丁目	国	S48	市街	礫	扇状地	8.3	-1.4	-3.9	4.4	0.7	-7.0	8.7	5.7	4年累積	0.7	5年累積	-3.9	-1.1	0.1	-0.9	2年累積	-0.5	3.9	0.8		R2	18.3808						
107	7410	中央	南1条西14丁目	国	S48	市街	礫	扇状地	8年累積						11.8	4年累積	2.8	-4.6	2.4	3年累積	0.6	-1.1	1.1	-0.9	2年累積	-0.1	1.5	0.7	0.7	R4	19.0729					
108	74-20	中央	南8条西2丁目	市	S50	市街	礫	扇状地	8年累積						20.7	4年累積	1.6	-3.7	1.4	3年累積	2.1	2年累積	-1.5	1.6	2年累積	-1.3	2年累積	5.2	-2.4	R3	25.1690					
109	77-07	中央	南14条西10丁目	市	S53	市街	礫	扇状地	8年累積						13.4	6年累積	-3.0	6年累積	2.3	5年累積								2.2	2.0	R4	31.8959					
110	7409	中央	北1条西25丁目	国	S48	市街	礫	扇状地	8年累積						14.1	4年累積	值付	-3.9	0.9	3年累積	3.5	-0.3	2.3	0.1	2年累積	1.1	3.2	0.6	1.7	R4	16.5048	H16移設				
111	95-02	中央	大通西2丁目	市	H6	市街	礫	扇状地	8年累積						28.7	4年累積	5.4	5年累積	3.9	0.2	0.9	3年累積	2.3	5.3	0.9						20.6355					
201	73-15	北	北9条西1丁目	市	S48	市街	礫	扇状地	9.3	2.2	-2.2	5.3	1.5	-7.6	8.4	5.4	3年累積	2.3	4.2	-5.4	2.7									H22	15.4176	H25亡失				
202	78-03	北	北18条西9丁目	市	S53	市街	粘土, シット	低地西	5.5	欠測	欠測	4.9	0.4	-5.9	13.7	2年累積	9.0	5.3	5.4	12.1	3.5	-1.5	0.6	4.2	3年累積	-0.2	-1.8	2.0	3年累積	11.6	-1.7	R3	11.4797			
203	73-29	北	北19条西2丁目	市	S48	市街	粘土, シット	低地西	8.5	7.2	-2.5	1.2	2.0	-8.0	7.3	5.9	-0.4	1.2	3.2	0.3	-3.9	-0.1	0.7	3.6	-3.2	2年累積	-1.7	2年累積	-0.1	0.7	2.1		R2	11.5369		
204	01-01	北	北24条西7丁目	市	S48	市街	粘土, シット	低地西	1.1	11.7	4.2	-3.0	移設	-1.7	9.4	2年累積	4.9	0.8	3.3	2.1	-3.3	-2.6	2年累積	7.0	-4.6	0.0	-1.7	0.8	-0.1	1.1	2.4	1.1	0.0	R3	8.7068	H13移設・値付
205	73-20	北	北27条西14丁目	市	S48	市街	粘土, シット	低地西	0.6	3.2	2.3	0.7	0.1	-1.0	5.7	2年累積	9.4	6.5	2.8	6.5	0.7	-1.6	3年累積	0.9	2年累積	-2.1	-0.2	2年累積	2.4	2年累積	1.2		R2	9.6672	R3廃止	
206	73-21	北	新川3条3丁目	市	S48	市街	粘土, シット	低地西	4.2	2.4	0.4	0.2	-0.2	-2.4	4.5	2年累積	4.0	0.2	1.4	1.8	-3.4	-2.2	3年累積	-3.2	2年累積	-2.8	0.0	2年累積	1.5	2年累積	-2.6	1.1	R3	8.7611		
207	73-02	北	新川5条15丁目	市	S48	市街	泥炭	低地西	13.8	-10.3	7.7	-2.2	3.9	-2.8	2.5	8.8	-0.1	3.9	0.1	4年累積	-1.8	7.5	2年累積	-6.7	2年累積	-2.6	2.0	2年累積	3.4	2年累積	5.9	-1.4	R4	4.8574		
208	75-02	北	新川西2条6丁目	市	S50	市街	泥炭	低地西	8.8	1.7	16.4	-2.3	2年累積	7.6	8.7	2年累積	13.9	6年累積	12.8	5年累積	-4.8	5年累積									R3	2.7118				
209	75-03	北	新川西1条2丁目	市	S50	市街	泥炭	低地西	21.5	3.5	欠測	0.5	2年累積	21.3	19.7	2年累積	26.2	6年累積	54.1	5年累積	5.3	5年累積									R3	3.0411				
210	83-04	北	新琴似7条3丁目	市	S48	市街	粘土, シット	低地西	9.0	-3.0	3.7	1.0	3.5	-3.7	5.7	5.8	-0.7	2.0	0.1	4年累積	-1.0	2年累積	1.5	3年累積	-4.6	2年累積	3.3	3年累積	2.1		R3	6.6867				
211	73-23	北	新琴似7条6丁目	市	S48	市街	粘土, シット	低地西	9.8	-5.0	3.2	-0.2	3.5	-3.8	4.4	7.2	-0.2	1.9	-0.5	4年累積	-3.7									R2	5.6390	H28亡失				
212	73-27	北	新琴似5条11丁目	市	S48	市街	粘土, シット																													

精密水準測量成果表（平成9～令和4年度）

※ 各年度の数値は【沈下量[mm]】（マイナスは隆起を示す。）

No.	水準点番号	区	住所	管理	埋設	区域	地質	地域	H9 1997	H10 1998	H11 1999	H12 2000	H13 2001	H14 2002	H15 2003	H16 2004	H17 2005	H18 2006	H19 2007	H20 2008	H21 2009	H22 2010	H23 2011	H24 2012	H25 2013	H26 2014	H27 2015	H28 2016	H29 2017	H30 2018	R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2021	標高		備考	
																																	年度 [m]					
411	84-01	白石	東米里番地	市	S50	調整	泥炭	低地東	6年累積		41.9	6年累積										118.9	-2.0	4年累積		22.6	5年累積					17.9	4年累積		32.3	R4	3.2931	
412	97-01	白石	米里5条1丁目	市	H9	市街	泥炭	低地東	移設	值付	3年累積	75.4	6年累積									116.5	5年累積					26.5	5年累積		21.6				H30	5.2349	旧74-09	
413	81-01	白石	川下番地	市	S53	調整	泥炭	低地東	3年累積		58.2	3年累積	43.1	6年累積								81.9	5年累積					31.5	5年累積		29.1				H30	4.5007		
414	78-13	白石	川北番地	市	S53	調整	泥炭	低地東	3年累積		26.3	6年累積									85.5	5年累積					26.3	2年累積	8.3	3年累積	10.2	2年累積	15.2	R2	6.7087			
415	74-21	白石	北郷番地	市	S50	調整	泥炭	低地東	6年累積		61.7	6年累積									25.0	5年累積					6.9	5年累積		-3.3				H30	5.5640			
416	75-06	白石	北郷3条11丁目	市	S50	市街	泥炭	低地東	6年累積			15.0	6年累積								21.5	-1.4	4年累積			6.5	5年累積		2.7				H30	9.3750				
417	83-03	白石	北郷6条3丁目	市	S50	市街	泥炭	低地東	6年累積		39.3	6年累積									48.1			設置	值付	2年累積	5.0	3年累積	5.3	2年累積	8.6	R2	6.7368	旧83-03				
501	7287	豊平	平岸1条22丁目	国	S53	市街	礫	扇状地																									-	-	H16亡失			
502	7288	豊平	平岸2条14丁目	国	S53	市街	礫	扇状地	8年累積			15.8	6年累積									-1.8	6年累積					4.4	5年累積		1.2	2.1	R4	52.2097				
503	7289	豊平	平岸2条1丁目	国	S53	市街	礫	扇状地	8年累積			19.1	4年累積								-2.1	-2.2	1.2	3年累積	-5.6	2年累積	-0.5	0.9	2年累積	-0.8	2年累積	4.2	-0.9	R3	34.5845			
504	74-17	豊平	月寒東1条16丁目	市	S50	市街	火山灰	台地、丘陵	8年累積			26.3	6年累積									-5.4	5年累積	0.2					2.0	4年累積		2.0	R4	51.6917	H30移設			
505	74-18	豊平	美園10条8丁目	市	S50	市街	礫	扇状地	8年累積			19.5	4年累積								-2.3	0.3	4年累積	6.2	2年累積	-0.7	3年累積	-1.2	2年累積	5.1	2年累積	2.9	R4	35.7872				
506	84-02	豊平	平戸8条13丁目	市	S50	市街	礫	扇状地	8年累積			18.6	4年累積							0.4	-2.1	4年累積	3.7	2年累積	-0.9	3年累積	-3.6	2年累積	5.3		R2	34.5901						
507	79-02	豊平	西岡2条9丁目	市	S54	市街	火山灰	台地、丘陵	8年累積			13.6	6年累積								-1.8	6年累積					2.4	5年累積		2.9	R3	106.8322						
508	79-03	豊平	福住2条6丁目	市	S54	市街	火山灰	台地、丘陵	8年累積			24.1	6年累積								-7.8	5年累積					2.8	0.3	4年累積	0.6	1.0	2.3	R4	82.7712				
601	79-01	南	真駒内東町2丁目	市	S54	市街	火山灰	台地、丘陵																									-	-	H3廃止			
602	7285	南	真駒内南町1丁目	国	S53	市街	礫	扇状地	8年累積			11.5	6年累積									-2.4	6年累積					1.3		5年累積	0.5		R3	94.8528				
603	7286	南	真駒内公園番地	国	S53	市街	礫	扇状地	8年累積			11.3	6年累積								-3.0	6年累積					1.6		5年累積	1.3		R3	75.8585					
701	73-01	西	発寒7条13丁目	市	S48	市街	礫	扇状地	9.0	-4.4	2.0	-0.4	3.7	-3.2	2年累積	9.1	1.2	3.9	1.8	3.6	-0.1	-2.1	-1.9	1.8	0.3	0.0	-1.7	2年累積	0.3	-0.3	3.2	-1.9	2年累積	2.9	R4	10.5533		
702	73-26	西	発寒13条11丁目	市	S48	市街	泥炭	低地西	5.7	5.7	10.4	0.6	4.0	-3.7	4.0	9.6	2.0	6.9	-1.2	3.5	-0.1	-2.2	1.0	2.5	-0.9	2.2	-4.9	0.4	0.2	-0.4	0.4	5.4	-1.3	R4	6.3129	H9移設		
703	7406	西	宮の沢1条5丁目	国	S48	市街	粘土、シット	扇状地																											-	-	H9亡失	
704	7407	西	西町南13丁目	国	S48	市街	礫	扇状地	2.5	-2.5	2.0	-0.3	1.2	-1.1	1.3	1.9	1.6	1.9	-2.6	2.1	-2.8	0.2	-0.4	0.7	-1.2	1.2	1.0	-0.5	0.0	-0.4	0.9	0.3	-0.1	R4	33.6652			
705	SF316	西	琴似2条7丁目	国	S48	市街	礫	扇状地	0.4	-0.7	1.7	-0.9	1.3	-3.3	2.1	0.8	0.3	0.7	-0.3	3.0	-2.9	-0.7	-2.1	2.7	-0.6	-0.3	0.2	-0.8	0.5	-1.3	0.9	0.2	-0.8	0.6	R4	26.8251		
706	94-01	西	琴似2条7丁目	市	S48	市街	礫	扇状地	0.9	0.3	2.7	-0.2	1.7	-3.0	2.7	1.2	0.9	1.3	-0.1	4年累積			-1.3	3.8	-0.3	0.0	0.4	-0.4	0.8	-0.7	1.5	0.8	-0.1	1.1	R4	26.4829		
707	73-24	西	八軒7条1東丁目	市	S48	市街	泥炭	低地西																														