

除草施工予定箇所(北区・東区)

1回目

通NO	口座番号	所在(条丁目)	地番	全体面積	そのうち除草をする面積は					除草作業 実施日	完了届添付資料		
					平坦地	傾斜地	面積判断	優先度	備考		現場位置図	施工前写真	施行後写真
1	5724 5735	篠路3条7丁目	68-1外	2,867.77	2,359.99	0.00	一部						
2	5842	屯田8条6丁目	1-1外	36,127.48	12,617.58	0.00	一部						
3	5571	北10条東17丁目	10-1	256.01	256.01	0.00	全部	A	建物破損注意				
4	9347	東苗穂12条1丁目	1-3	5,101.14	1,850.43	0.00	一部		一部貸付あり				
5	11399	東雁来7条3丁目	2-1	446.34	102.20	0.00	一部						
6	11398	東雁来7条3丁目	2-4	582.40	87.94	0.00	一部						
7	11400	東雁来9条3丁目	1-1	5,440.04	282.79	129.85	一部						
8	11412	東雁来9条4丁目	15-5	1,102.60	1,102.60	0.00	全部	B	第1回公売				
9	11424	東雁来13条2丁目	15-3	828.16	828.16	0.00	全部	A					
10	11408	東雁来13条2丁目	14-2	1,816.25	1,816.25	0.00	全部						
11	11404	東雁来14条2丁目	11-5	2,770.74	2,770.74	0.00	全部	B	第1回公売				
計				57,338.93	24,074.69	129.85	24,204.54						

優先度:A=急ぐ、B=要調整・要協議、空欄=特になし

除草施工予定箇所(北区・東区)

2回目

通NO	口座番号	所在(条丁目)	地番	全体面積	そのうち除草をする面積は					除草作業 実施日	完了届添付資料		
					平坦地	傾斜地	面積判断	優先度	備考		現場位置図	施工前写真	施行後写真
1	5724 5735	篠路3条7丁目	68-1外	2,867.77	991.71	0.00	一部						
2	5842	屯田8条6丁目	1-1外	36,127.48	12,617.58	0.00	一部						
3	5571	北10条東17丁目	10-1	256.01	256.01	0.00	全部	A	建物破損注意				
4	5299	北20条東15丁目	17	392.74	392.74	0.00	全部						
5	9347	東苗穂12条1丁目	1-3	5,101.14	1,850.43	0.00	一部		一部貸付あり				
6	11399	東雁来7条3丁目	2-1	446.34	446.34	0.00	全部	B	公売				
7	11398	東雁来7条3丁目	2-4	582.40	582.40	0.00	全部	B	公売				
8	11400	東雁来9条3丁目	1-1	5,440.04	5,310.19	129.85	全部						
9	11424	東雁来13条2丁目	15-3	828.16	828.16	0.00	全部	A					
10	11408	東雁来13条2丁目	14-2	1,816.25	1,816.25	0.00	全部	B	公売				
11	11403	東雁来14条3丁目	1	22,813.98	688.77	0.00	一部						
計				76,672.31	25,780.58	129.85	25,910.43						

優先度:A=急ぐ、B=要調整・要協議、空欄=特になし