


施 工 写 真



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査


宮の森小学校

外壁

昭和57年度改修範囲

試料採取前（全景）

平成27年12月25日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査


宮の森小学校

外壁

昭和57年度改修範囲

試料採取前（養生状況）

平成27年12月25日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査

宮の森小学校

外壁

昭和57年度改修範囲

試料採取中

平成27年12月25日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査

宮の森小学校

外壁

昭和57年度改修範囲

試料採取後

平成27年12月25日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査


宮の森小学校

外壁

昭和57年度改修範囲

試料採取後 (補修後)

平成27年12月25日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査


宮の森小学校

外壁

昭和57年度改修範囲

採取試料

平成27年12月25日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査


宮の森小学校

外壁

昭和58年度改修範囲

試料採取前（養生状況）

平成27年12月25日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査

宮の森小学校


外壁

昭和58年度改修範囲

試料採取前

（防護具着用状況）

平成27年12月25日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査

宮の森小学校

外壁

昭和58年度改修範囲

試料採取中

平成27年12月25日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査

宮の森小学校

外壁

昭和58年度改修範囲

試料採取後

平成27年12月25日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査


宮の森小学校

外壁

昭和58年度改修範囲

試料採取後（補修後）

平成27年12月25日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査

宮の森小学校

外壁

昭和58年度改修範囲

採取試料

平成27年12月25日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査


宮の森小学校

外壁

平成16年度改修範囲

試料採取前（全景）

平成27年12月25日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査


宮の森小学校

外壁

平成16年度改修範囲

試料採取前（養生状況）

平成27年12月25日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査

宮の森小学校

外壁

平成16年度改修範囲

試料採取中

平成27年12月25日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査

宮の森小学校

外壁

平成16年度改修範囲

試料採取後

平成27年12月25日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査

宮の森小学校

外壁

平成16年度改修範囲

試料採取後(補修後)

平成27年12月25日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査

宮の森小学校

外壁

平成16年度改修範囲

採取試料

平成27年12月25日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査


宮の森小学校

外壁

平成16年度改修範囲

試料採取前（全景）

平成28年2月10日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査

宮の森小学校

外壁

平成16年度改修範囲

試料採取前（養生状況）

平成28年2月10日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査

宮の森小学校

外壁

平成16年度改修範囲

試料採取前

平成28年2月10日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査

宮の森小学校

外壁

平成16年度改修範囲

試料採取前

平成28年2月10日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査

宮の森小学校

外壁

平成16年度改修範囲

試料採取中

平成28年2月11日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査


宮の森小学校

外壁

平成16年度改修範囲

試料採取後

平成28年2月11日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査

宮の森小学校

外壁

平成16年度改修範囲

試料採取後（補修後）

平成28年2月11日



宮の森小学校ほか8校
アスベスト成分分析調査

宮の森小学校

外壁

平成16年度改修範囲

採取試料

平成28年2月11日

業務名称	宮の森小学校ほか8校 アスベスト成分分析調査
対象物件	宮の森小学校
採取部位	外壁（平成16年度改修）
撮影内容	採取試料
調査年月日	平成28年2月11日
調査機関	エヌエス環境株式会社