

平成30年北海道胆振東部地震に伴う清田区里塚地区の被災概要

地震概要

1 本震の概要


- (1) 平成30年9月6日(木) 03:07発生
市内最大震度6弱
- (2) 震源地 胆振地方 最大震度7

2 被害状況(札幌市内)

- (1) 人的被害(11月21日現在)
死者1名、重傷1名、軽傷296名
- (2) 物的被害(11月21日時点)
住家棟数:全壊87、半壊596、一部損壊3,676
非住家棟数:全壊6、半壊21、一部損壊173

位置図

札幌市清田区里塚1条1丁目~2丁目 付近



清田区里塚地区被災の概要

1 清田区での被災時気象状況等

- (1) 本震での観測震度 5強
- (2) 台風21号による観測総雨量 46.5mm
観測地点:清田区 里塚霊園
観測期間: 9/4 20時~9/5 23時

2 里塚地区の宅地造成の概要

- (1) 施工時期 昭和54年
- (2) 従前の土地利用 原野、農地

3 施設の被災概要

- (1) 道路 L=1.0 km
里塚21号線ほか8路線で沈下 L=750m
陥没、舗装の損壊等多数
北野里塚旧道線(旧国道36号)土砂流出 L=250m
- (2) 水道
水道管破損 3箇所(φ500×1、φ200×2)
- (3) 下水道 下水道管機能障害 L=3.7km
- (4) 河川 調査済(異常なし)
- (5) 公園
里塚中央ぼふら公園にて沈下(約2.2m)
施設破損や傾き

- (6) 住宅
被災建築物への応急危険度判定
調査対象311戸中
危険61戸、要注意 48戸

4 対策状況等

- 9/8 18時「清田区里塚地区における地震被害対策会議」(第1回)開催
- 9/12 「清田区里塚地区市街地復旧推進室」設置
清田区避難所内に相談窓口の開設
- 9/13 19時 地元説明会(第1回)開催
- 10/15 10時「清田区里塚地区における地震被害対策会議」(第2回)開催
- 10/18 19時 地元説明会(第2回)開催
- 11/12 13時30分「清田区里塚地区における地震対策会議」(第3回)開催
- 11/15 19時 地元説明会(第3回)開催