地点Aにおける土質柱状図　　資料４

土　質　柱　状　図

調査名	地下鉄3 号線建設に伴う工法検討及び地質調査業務	調査年月	整理No.
調査場所	札幌市中央区大通西1丁目	55,10,28 55,11, 5	中ー46