

東橋小学校


■信号機のある横断歩道が近くにない(H27)
⇒児童への指導（小学校）

■横断歩道が近くにない(R3)
⇒注意喚起看板の設置（道路管理者（札幌市））
⇒児童への指導、街頭指導、啓発活動、不定期見守り（小学校）

小学校

- 【凡例】
- …通学路の状況
 - ⇒ …対策内容
 - …今年度対策箇所
 - …過年度対策箇所

白石小学校



■車の速度が速い(H30)
⇒児童への指導(小学校)

■車の速度が速い(R2)
⇒一時停止線移設、標識増設(交通管理者(北海道警察))
⇒警戒標識を設置(道路管理者(札幌市))
⇒児童への指導、通学路危険箇所マップの作成(小学校)

■歩道橋があり歩道の見通しが悪い(R6)
⇒階段降り口に利用者の飛び出し防止柵を設置
(道路管理者(北海道開発局))
⇒注意喚起物(路面シール)の更新(区市民部)

- 【凡例】
- …通学路の状況
 - ⇒ …対策内容
 - …今年度対策箇所
 - …過年度対策箇所

上白石小学校

■車の速度が速い(R1)
⇒児童への指導(小学校)

■車の速度が速い(R2)
⇒児童への指導、通学路危険箇所マップの作成(小学校)

■車の速度が速い・横断歩道、信号機がない(R5)
⇒注意喚起看板の設置(道路管理者(札幌市))
⇒児童への指導、通学路危険箇所マップの作成(小学校)

小学校

【凡例】

- …通学路の状況
- ⇒ …対策内容
- …今年度対策箇所
- …過年度対策箇所

大谷地小学校

■登校時間帯に車両通行禁止となっているにもかかわらず、車両の通行がある(R7)
⇒街頭指導、啓発活動(小学校)

■見通しが悪い(H30)
⇒路面標示の設置(交差点注意)(道路管理者(札幌市))
⇒コンクリートフェンス高さ変更(札幌市交通局)

小学校

■車両の出入り口が多い(H24)
⇒児童への指導(小学校)

■自転車交通量が多い(H24)
⇒児童への指導(小学校)
⇒保護者等の街頭指導(小学校)


【凡例】

- …通学路の状況
- ⇒ …対策内容
- …今年度対策箇所
- …過年度対策箇所

本郷小学校

小学校

- 【凡例】
- …通学路の状況
 - ⇒ …対策内容
 - …今年度対策箇所
 - …過年度対策箇所



南郷小学校

■車の速度が速い(H24)
⇒児童への指導(小学校)

■見通しが悪い、道路標識がない(H30)
⇒シールを歩道に貼付(3箇所)(道路管理者(札幌市))
⇒児童への指導(小学校)

小学校

【凡例】

- … 通学路の状況
- ⇒ … 対策内容
- … 今年度対策箇所
- … 過年度対策箇所

本通小学校

■歩道が狭い(H24)
⇒児童への指導(小学校)

■急な坂道となっており、特に冬道で児童が転倒しやすい(H27)
⇒学校等への滑止材の配布(道路管理者(札幌市))

小学校

■信号機のある横断歩道が近くにない(H27)
⇒児童への指導(小学校)

【凡例】

- …通学路の状況
- ⇒ …対策内容
- …今年度対策箇所
- …過年度対策箇所

東札幌小学校



小学校

- 【凡例】
- …通学路の状況
 - ⇒ …対策内容
 - …今年度対策箇所
 - …過年度対策箇所


北郷小学校

■歩道が狭い (H27)
⇒パトロールに留意し、可能な範囲で除雪 (道路管理者 (札幌市))

小学校

- 【凡例】
- …通学路の状況
 - ⇒ …対策内容
 - …今年度対策箇所
 - …過年度対策箇所

東白石小学校



北白石小学校

■交通量が多い, 見通しが悪い, 標識がない(R1)
⇒減速マークの設置(道路管理者(札幌市))
⇒注意喚起看板の設置(道路管理者(札幌市))
⇒児童への指導(小学校)

■交通量が多い(R2)
⇒区画線(外側線、減速線、導流帯等)の設置(道路管理者(札幌市))
⇒児童への指導、街頭指導、啓発活動(小学校)

■交通量が多い、見通しが悪い(R3)
⇒注意喚起看板の修復、路面標示の設置(道路管理者(札幌市))
⇒児童への指導、街頭指導、啓発活動(小学校)

■信号のない四叉路(R6)
⇒注意喚起物(路面シール)の更新(区市民部)

■交通量が多い上に、信号機・一時停止の標識がなく、見通しが悪い(R7)
⇒注意喚起物(路面シール)の更新(区市民部)

小学校

【凡例】

- …通学路の状況
- ⇒ …対策内容
- …今年度対策箇所
- …過年度対策箇所

西白石小学校



小学校

【凡例】

- …通学路の状況
- ⇒ …対策内容
- …今年度対策箇所
- …過年度対策箇所


北都小学校

小学校

【凡例】

- …通学路の状況
- ⇒ …対策内容
- …今年度対策箇所
- …過年度対策箇所

幌東小学校



平和通小学校


片側二車線と片側一車線の道路が接続する交差点である(R6)
<対策>
・防護柵の設置 (道路管理者 (札幌市))
・児童への指導 (小学校)

■歩道が狭い(H24)
⇒児童への指導 (小学校)
⇒学校等への滑止材の配布 (道路管理者 (札幌市))

■交通量が多い(H24)
⇒児童への指導 (小学校)

小学校


- 【凡例】
- …通学路の状況
 - ⇒ …対策内容
 - …今年度対策箇所
 - …過年度対策箇所



南白石小学校




■車の速度が速い(R3)
⇒注意喚起看板の設置、歩道の拡幅の検討(道路管理者(札幌市))
⇒児童への指導、街頭指導、啓発活動、通学路危険箇所マップの作成(小学校)



■サイクリングロードと一般道の接続階段の1段ずつの段差が異なっている(R6)
⇒街頭指導、啓発活動(小学校)

- 【凡例】
- …通学路の状況
 - ⇒ …対策内容
 - …今年度対策箇所
 - …過年度対策箇所

菊水小学校



川北小学校

■交通量が多い、見通しが悪い (H27)
⇒歩道拡幅の実施予定 (道路管理者 (札幌市))

小学校

■交通量が多い (R1)
■見通しが悪い (R1)
⇒児童への指導 (小学校)

- 【凡例】
- …通学路の状況
 - ⇒ …対策内容
 - …今年度対策箇所
 - …過年度対策箇所

東川下小学校



米里小学校

■交通量が多い、車の速度が速い(H27)
⇒路面標示の設置(道路管理者(札幌市))

■交通量が多い、車の速度が速い(H27)
⇒路面標示の設置(道路管理者(札幌市))

■交差点における事故が多い(R7)
⇒防護柵の設置(道路管理者(札幌市))

■交通量が多い(H27)
⇒横断歩道のカラー化(道路管理者(札幌市))
⇒児童への指導(小学校)

■横断歩道や停止線・区画線が損耗により見えにくくなっている(R6)
⇒横断歩道標示塗り直し(交通管理者(北海道警察))
⇒児童への指導(小学校)

■交差点の道路標識が変則的(R6)
⇒区画線(白線)の塗り直し(道路管理者(札幌市))
⇒交通規制の変更(交通管理者(北海道警察))
⇒児童への指導(小学校)

■横断歩道や通学路標識の設置がなく、また、付近に大きな建物などがあり、運転手から児童が認識されにくい(R6)
⇒児童への指導(小学校)

■交通量が多く、樹木により信号が見えにくい(R6)
⇒樹木伐採(道路管理者(札幌市))
⇒注意喚起物(路面シール)の設置(区市民部)

■車の速度が速い、横断歩道がない(H27)
⇒防護柵の設置(道路管理者(札幌市))
⇒横断歩道の設置(交通管理者(北海道警察))

■交通量が多い(R2)
■車の速度が速い(R2)
⇒適切な除排雪の実施(道路管理者(札幌市))
⇒児童への指導、街頭指導、啓発活動(小学校)

■交通量が多い道路であり信号が設置されていない(R6)
⇒児童への指導(小学校)

■交通量が多い(R3)
⇒区画線の塗り直し、草刈り(道路管理者(札幌市))
⇒児童への指導(小学校)

■交通量が多い、車の速度が速い(H30)
⇒注意喚起看板の設置(道路管理者(札幌市))
⇒路面標示の設置(減速マーク及び交差点注意)(道路管理者(札幌市))

- 【凡例】
- …通学路の状況
 - ⇒ …対策内容
 - …今年度対策箇所
 - …過年度対策箇所