


# 豊平小学校



■車、自転車の速度が速い(H27)  
⇒区画線(白線)の設置(道路管理者(札幌市))

■歩行者信号の点滅時間が短い(R6)  
⇒注意喚起物(路面シール)の更新(区市民部)

- 【凡例】
- …通学路の状況
  - ⇒ …対策内容
  - …今年度対策箇所
  - …過年度対策箇所

# 東園小学校

■歩道と車道の区別がない(H24)  
⇒児童への指導(小学校)

■アスファルトが隆起し、倒木の可能性がある(R6)  
⇒樹木伐採、路面補修(道路管理者(札幌市))  
⇒児童への指導(小学校)

■スクールゾーンで車の通行がある(R1)  
⇒児童への指導(小学校)

■スクールゾーンで車の通行がある(R2)  
⇒児童への指導、街頭指導、啓発活動、  
通学路危険箇所マップの作成(小学校)

■スクールゾーンで車の通行がある(R3)  
⇒路面表示の設置(ストップマーク)  
(道路管理者(札幌市))  
⇒児童への指導、街頭指導、啓発活動、  
通学路危険箇所マップの作成(小学校)

■近隣住民の車が児童に警笛を鳴らす(R4)  
⇒児童への指導・街頭指導、啓発活動・通学路  
危険箇所マップの作成(小学校)

■車道が広く、交通量が多い(H24)  
⇒児童への指導(小学校)

## 【凡例】

■ …通学路の状況  
⇒ …対策内容

■ …今年度対策箇所

□ …過年度対策箇所

# 旭小学校

■ 自転車交通量が多い、見通しが悪い(H24)  
⇒ 路面シール設置(道路管理者(札幌市))  
⇒ 児童への指導(小学校)

■ 樹木の枝の落下や倒木の恐れがある(R7)  
⇒ 樹木の伐採(道路管理者(札幌市))

■ 歩車道の境界が不明確、変形交差点、横断箇所の交通量が多い(H24)  
⇒ 注意喚起看板の設置(道路管理者(札幌市))  
⇒ 停止線の塗り直し(交通管理者(北海道警察))  
⇒ 交通規制の変更(交通管理者(北海道警察))


■ 道路中央の巨木が児童の通行の支障となっていて、倒木の可能性がある(R6)  
⇒ 樹木伐採(道路管理者(札幌市))

■ 自転車交通量が多い(H24)  
⇒ 注意喚起看板の設置(道路管理者(札幌市))  
⇒ 児童への指導(小学校)

■ 交通量が多い・交差点の見通しが悪い(R4)  
⇒ 注意看板の設置・ストップマークの貼付(道路管理者(札幌市))  
⇒ 児童への指導・通学路危険箇所マップの作成(小学校)

- 【凡例】
- …通学路の状況
  - ⇒ …対策内容
  - …今年度対策箇所
  - …過年度対策箇所

# 月寒小学校



■歩道が狭い(H30)  
⇒路面標示の設置(スクールゾーン)(道路管理者(札幌市))  
⇒児童への指導(小学校)

■道幅が狭い(R4)  
⇒巻き付け看板の設置(道路管理者(札幌市))  
⇒児童への指導・街頭指導、啓発活動(小学校)

■歩道が狭い(R4)  
⇒樹木の伐採、伐根(道路管理者(札幌市))  
⇒児童への指導(小学校)

■歩車道の境界が不明確、見通しが悪い(H24)  
⇒パトロールに留意し、可能な範囲で除雪(道路管理者(札幌市))  
⇒学校等への滑止材の配布(道路管理者(札幌市))  
⇒児童への指導(小学校)


■スクールゾーンの通行禁止道路への車両侵入(R4)  
⇒路面表示の設置(道路管理者(札幌市))  
⇒児童への指導・街頭指導、啓発活動(小学校)

■歩道が狭い(R6)  
⇒区画線(白線)設置(道路管理者(札幌市))  
⇒児童への指導、街頭指導・啓発活動(小学校)

**【凡例】**

- …通学路の状況
- ⇒ …対策内容
- …今年度対策箇所
- …過年度対策箇所

# 平岸小学校



# 美園小学校

■変形交差点となっている(R4)  
⇒車止め設置・停止線及び低下縁石位置の調整(道路管理者(札幌市))  
⇒児童への指導・街頭指導、啓発活動(小学校)

■歩道が狭い(H24)  
⇒児童への指導(小学校)

■樹木の枝が通学路に覆い被さっており、信号が見えづらい。また、落雪や倒木の可能性がある(R6)  
⇒樹木剪定または伐採(道路管理者(札幌市))

■樹木の枝が通学路に覆い被さっており、信号が見えづらい。また、落雪や倒木の可能性がある(R6)  
⇒樹木剪定または伐採(道路管理者(札幌市))

小学校

■交通量が多い(H24)  
⇒児童への指導(小学校)

■変形交差点(H24)  
⇒児童への指導(小学校)

## 【凡例】

- …通学路の状況
- ⇒ …対策内容
- …今年度対策箇所
- …過年度対策箇所

# 豊園小学校

■交通量が多い(H27)  
⇒防護柵の設置(道路管理者(札幌市))

■歩道が狭い(R4)  
⇒児童への指導(小学校)  
⇒歩道形状変更(道路管理者(札幌市))

■交通量が多い(R2)  
⇒児童への指導(小学校)

■交通量が多い(H27)  
⇒防護柵の設置(道路管理者(札幌市))  
⇒交差点改良の実施予定(道路管理者(札幌市))

■交通量が多い(R3)  
⇒ボード(車止め)の設置(道路管理者(札幌市))  
⇒児童への指導、街頭指導、啓発活動(小学校)

■交通量が多い(H27)  
⇒防護柵の設置(道路管理者(札幌市))

小学校

- 【凡例】
- …通学路の状況
  - ⇒ …対策内容
  - …今年度対策箇所
  - …過年度対策箇所

# 西岡小学校

■信号がない、車の速度が速い(H30)  
⇒路面標示の設置(減速マーク及びスクールゾーン)(道路管理者(札幌市))

■車の速度が速い(R2)  
⇒児童への指導、街頭指導、啓発活動、  
通学路危険箇所マップの作成(小学校)


■道幅が狭い(H27)  
⇒児童への指導(小学校)

■交通量が多い(R3)  
⇒路面表示の設置(ストップマーク)(道路管理者(札幌市))  
⇒児童への指導、街頭指導、啓発活動、安心安全だよりの作成(小学校)

■交通量が多く、車の速度が速い・横断歩道に車がはみ出している(R4)  
⇒児童への指導・街頭指導、啓発活動(小学校)

- 【凡例】
- …通学路の状況
  - ⇒ …対策内容
  - …今年度対策箇所
  - …過年度対策箇所

# 中の島小学校



■ 自転車がスピードを落とさずに歩道上を通行している (H27)  
⇒ ステッカーの復旧 (道路管理者 (札幌市))

■ 自転車交通量が多い (H24)  
⇒ 路面シール設置 (道路管理者 (札幌市))

■ 変形交差点 (H24)  
⇒ 防護柵等設置 (道路管理者 (札幌市))

■ 交通量が多い、冬期間見通しが悪い (H30)  
⇒ 適切な除排雪の実施 (道路管理者 (札幌市))  
⇒ 児童への指導 (小学校)

【凡例】

- … 通学路の状況
- ⇒ … 対策内容
- … 今年度対策箇所
- … 過年度対策箇所

# 月寒東小学校

■ 交通量が多い (R2)  
■ 冬期間の除雪が不十分 (R2)  
⇒ 児童への指導 (小学校)

■ 横断箇所の交通量が多い (H24)  
⇒ 児童への指導 (小学校)


■ 交通量が多い、歩道が狭い (H30)  
⇒ 適切な除排雪の実施 (道路管理者 (札幌市))

■ 除雪が行き届いていない (H27)  
⇒ 児童への指導 (小学校)


■ 横断箇所の交通量が多い (H24)  
⇒ 標識の撤去 (交通管理者 (北海道警察))  
⇒ 児童への指導 (小学校)

■ 歩道に傾斜があり、滑りやすい (R4)  
⇒ 歩道の修繕 (道路管理者 (札幌市))  
⇒ 児童への指導 (小学校)

【凡例】  
■ … 通学路の状況  
⇒ … 対策内容  
■ … 今年度対策箇所  
□ … 過年度対策箇所



# 羊丘小学校



# 東山小学校

小学校


■車の抜け道となっている(R4)  
⇒一時停止の規制方向の変更(交通管理者(北海道警察))  
⇒「スクールゾーン」巻き付け看板設置(道路管理者(札幌市))  
⇒児童への指導(小学校)

■学校玄関の位置が変更となる(R4)  
⇒効果的な交通安全対策を検討中(交通管理者(北海道警察))  
⇒児童への指導(小学校)

【凡例】

- …通学路の状況
- ⇒ …対策内容
- …今年度対策箇所
- …過年度対策箇所

# 平岸西小学校



■交通量が多い(H27)  
⇒交差点注意路面標示の設置(道路管理者(札幌市))

■車道が狭く、歩道が確保されていない(H27)  
⇒区画線(白線)の設置(道路管理者(札幌市))

■スクールゾーンの時間帯が実態と合わない(R1)  
■車両進入禁止の標識が見えづらい(R1)  
⇒規制時間の見直し(交通管理者(北海道警察))  
⇒街路樹の剪定(道路管理者(札幌市))  
⇒児童への指導(小学校)

■交通量が多い、一時停止規制を無視して車が通ることがある(R3)  
⇒一時停止の規制方向変更(交通管理者(北海道警察))  
⇒「止まれ」標識に被る街路樹の枝の剪定(道路管理者(札幌市))  
⇒児童への指導(小学校)

■白線が消えかかっている(R1)  
⇒区画線の復旧(道路管理者(札幌市))  
⇒児童への指導(小学校)

【凡例】  
■ …通学路の状況  
⇒ …対策内容  
■ …今年度対策箇所  
■ …過年度対策箇所

# しらかば台小学校

■減速等の注意喚起の表示がなく、速度超過の車両が多い(R6)  
⇒路面標示設置(道路管理者(札幌市))  
⇒児童への指導、街頭指導・啓発活動、通学路危険箇所マップの作成(小学校)

■歩道が狭い(R6)  
⇒歩道拡幅(道路管理者(札幌市))  
⇒児童への指導、街頭指導・啓発活動、通学路危険箇所マップの作成(小学校)

■車の速度が速い(H27)  
⇒路面標示の設置(道路管理者(札幌市))  
⇒児童への指導(小学校)


小学校

■登り優先の道路だが、一時停止の標識がない(R6)  
⇒看板、路面標示設置(道路管理者(札幌市))  
⇒児童への指導、街頭指導・啓発活動、通学路危険箇所マップの作成(小学校)


## 【凡例】

- …通学路の状況
- ⇒ …対策内容
- …今年度対策箇所
- …過年度対策箇所

# 南月寒小学校



# みどり小学校



## 【凡例】

- …通学路の状況
- ⇒ …対策内容
- …今年度対策箇所
- …過年度対策箇所

# 福住小学校

■児童が横断歩道のない道路を渡る(R7)  
⇒児童への指導、街頭指導、啓発活動、通学路危険箇所マップの作成(小学校)

■車の交通量が多く、見通しが悪い(R7)  
⇒注意喚起物(路面シール)の設置(区市民部)  
⇒児童への指導、街頭指導、啓発活動、通学路危険箇所マップの作成(小学校)

■車両通行禁止の時間帯に車両の通行がある(R7)  
⇒児童への指導、街頭指導、啓発活動、通学路危険箇所マップの作成(小学校)

小学校

## 【凡例】

- …通学路の状況
- ⇒ …対策内容
- …今年度対策箇所
- …過年度対策箇所

# 西岡南小学校

■ 交差点の交通量が多い、変形交差点 (H24)  
⇒ 注意喚起看板の設置 (道路管理者 (札幌市))

■ 交通量が多い (R1)  
■ 冬期間見通しが悪い (R1)  
⇒ 適切な除排雪の実施 (道路管理者 (札幌市))  
⇒ 児童への指導 (小学校)

小学校

■ 横断箇所の交通量が多い (H24)  
⇒ 横断歩道の設置 (交通管理者 (北海道警察))

■ 片側が雑木林や崖 (H27)  
⇒ 児童への指導 (小学校)

## 【凡例】

- … 通学路の状況
- ⇒ … 対策内容
- … 今年度対策箇所
- … 過年度対策箇所

# 平岸高台小学校

■歩道が片側のみの設置であり、縁石も低く、歩道幅が狭いため危険 (R5)  
⇒児童への指導 (小学校)

■交通量が多い (R1)  
■車の速度が速い (R1)  
⇒速度落とせの路面標示 (道路管理者 (札幌市))

■交通量が多い (R2)  
■柵がへこんでいる (R2)  
⇒防護柵の補修、注意喚起看板の設置 (道路管理者 (札幌市))

小学校

■信号標識がない (R4)  
⇒歩車分離式標識の新設 (交通管理者 (北海道警察))  
⇒通学路危険箇所マップの作成 (小学校)

## 【凡例】

- …通学路の状況
- ⇒ …対策内容
- …今年度対策箇所
- …過年度対策箇所

# あやめ野小学校

■車の速度が速く、右折時禁止標識がないため危険 (R5)  
⇒児童への指導、通学路危険箇所マップの作成 (小学校)

■歩道が狭い (H24)  
⇒注意喚起看板の設置 (道路管理者 (札幌市))

■歩道が滑る (H24)  
⇒学校等への滑止材の配布 (道路管理者 (札幌市))  
⇒児童への指導 (小学校)

■横断箇所の交通量が多い (H24)  
⇒児童への指導 (小学校)

小学校

## 【凡例】

- … 通学路の状況
- ⇒ … 対策内容
- … 今年度対策箇所
- … 過年度対策箇所

# 西岡北小学校



小学校

## 【凡例】

- …通学路の状況
- ⇒ …対策内容
- …今年度対策箇所
- …過年度対策箇所