

全対策プログラム対策一覧（R5）

No.	学校名	区	箇所名・住所	新規又は 過年度対策箇所	通学路の状況 危険の内容	対策内容	事業主体
1	中央小学校	中央	大通東6丁目	新規	スピード超過のまま交差点に入る車が多い	交差点付近の樹木の伐採、注意喚起の路面標示の設置	道路管理者（札幌市）
						児童への指導	小学校
2	幌西小学校	中央	南9条～11条西17丁目、18丁目 （当該間の道路）	過年度対策箇所	歩道除雪が十分ではない箇所が多く、進入禁止道路への車両進入があり危険	除雪の徹底	道路管理者（札幌市）
						児童への指導、街頭指導、啓発活動	小学校
3	山鼻南小学校	中央	南29条西12丁目1番1号	過年度対策箇所	車の速度が速く、交差点に信号機もなく危険	児童への指導、街頭指導、啓発活動	小学校
4	鴻城小学校	北	あいの里3条6丁目（学校東側）	過年度対策箇所	横断歩道がなく危険	児童への指導、通学路の変更、街頭指導・啓発活動、通学路危険マップの作成	小学校
5	新陽小学校	北	北27条西14丁目（新陽小裏手の交差点）	新規	車の速度が速く、危険	横断歩道新設	交通管理者（北海道警察）
6	新光小学校	北	新川2条12丁目 すずかぜ公園前交差点	過年度対策箇所	車の速度が速い・横断歩道がない	児童への指導・街頭指導、啓発活動	小学校
7			新琴似2条7丁目 新琴似二番通公園南東角交差点	過年度対策箇所	車の速度が速い・横断歩道がない	児童への指導・街頭指導、啓発活動	小学校
8			新琴似1条11丁目 新光公園北東角交差点	過年度対策箇所	車の速度が速い・横断歩道がない	児童への指導・街頭指導、啓発活動	小学校
9			新川4条11丁目 児童会館前横断歩道	新規	横断歩道の線が消えている	横断歩道塗り直し	交通管理者（北海道警察）
10	屯田南小学校	北	屯田5条4丁目6-1	新規	宅地造成に伴い道路が新たに整備されたことにより通学上遠回りが発生する	児童への指導・通学路の変更（※居住実態や道路の利用状況を踏まえ対応を検討。）	小学校
11	百合が原小学校	北	百合が原5丁目5（交差点）	新規	交通量が多く、車の速度が速い。確認や徐行なしに当該交差点に進入してくる車両が多い。	児童への指導	小学校
12	明園小学校	東	北19条東14丁目1-1	新規	スクールゾーン進入禁止道路への車両進入	電柱巻き付け看板の設置	道路管理者（札幌市）
						児童への指導、街頭指導、啓発活動	小学校
13	本町小学校	東	本町2条7丁目1-30	新規	変形交差点が危険	電柱巻き付け看板の設置	道路管理者（札幌市）
14	栄南小学校	東	北36条東20丁目 （栄南小学校の校舎南東側にある交差点）	過年度対策箇所	交通量が多く、車の速度が速い・横断歩道がない	横断歩道新設	交通管理者（北海道警察）
						児童への指導・通学路の変更	小学校
15	栄町小学校	東	北36条東13丁目3-1 （学校正門東側T字交差点）	過年度対策箇所	車の速度が速い・横断歩道、信号機がない	効果的な交通安全対策を検討中	交通管理者（北海道警察）
						児童への指導・街頭指導、啓発活動	小学校

No.	学校名	区	箇所名・住所	新規又は 過年度対策箇所	通学路の状況 危険の内容	対策内容	事業主体
16	上白石小学校	白石	菊水上町3条3丁目 (白石公園前交差点)	新規	車の速度が速い・横断歩道、信号機がない	注意喚起看板の設置	道路管理者(札幌市)
						児童への指導、通学路危険箇所マップの作成	小学校
17	ひばりが丘小学校	厚別	厚別中央2条4丁目 (校舎角交差点)	過年度対策箇所	車両の速度が速い	パトロールに留意し、可能な範囲で除雪	道路管理者(札幌市)
						児童への指導・街頭指導、啓発活動・通学路危険箇所マップの作成	小学校
18			厚別中央1条6丁目交差点	新規	交通量が多く、信号機がない	パトロールに留意し、可能な範囲で除雪	道路管理者(札幌市)
						児童への指導・街頭指導、啓発活動・通学路危険箇所マップの作成	小学校
19	厚別北小学校	厚別	厚別北3条3丁目 (セブンイレブン前交差点)	新規	交通量が多く、車の速度が速い	防護柵等の設置	道路管理者(札幌市)
						児童への指導・街頭指導、啓発活動	小学校
20	大谷地東小学校	厚別	大谷地東5丁目8-1	過年度対策箇所	見通しが悪く、車の速度が速い	路面標示の設置	道路管理者(札幌市)
						児童への指導・街頭指導、啓発活動・通学路危険箇所マップの作成	小学校
21	新札幌わかば小学校	厚別	厚別南7丁目 (青葉・平岡通交差点付近複数箇所)	新規	防護柵が経年劣化・破損しており、危険	防護柵の更新	道路管理者(札幌市)
						児童への指導	小学校
22	平岸高台小学校	豊平	平岸6条15丁目から17丁目	新規	歩道が片側のみで設置であり、縁石も低く、歩道幅が狭いため危険	児童への指導	小学校
23	あやめ野小学校	豊平	月寒東1条11丁目 (2条線と国道36号線をつなぐ脇道)	新規	車の速度が速く、右折時禁止標識がないため危険	児童への指導、通学路危険箇所マップの作製	小学校
24	平岡公園小学校	清田	里塚緑ヶ丘6丁目1	過年度対策箇所	児童が安全に横断するために、横断歩道や標識、信号機の設置が必要	押しボタン信号新設	交通管理者(北海道警察)
						通学路の変更を完了し、児童への指導、街頭指導、啓発活動を継続	小学校
25	美しが丘緑小学校	清田	美しが丘4条5丁目 (交差点)	過年度対策箇所	車の速度が速く危険	児童への指導・街頭指導、啓発活動・通学路危険箇所マップの作成	小学校
26	澄川小学校	南	澄川5条4丁目 (交差点)	過年度対策箇所	車の抜け道となっていて車の速度が速い	路面標示、防護柵の設置	道路管理者(札幌市)
						児童への指導、街頭指導、啓発活動、安全マップの作成	小学校
27	琴似小学校	西	西区琴似2条7丁目付近～ 川添通	過年度対策箇所	車の抜け道となっていて道幅が狭い	児童への指導・街頭指導、啓発活動	小学校
28	山の手南小学校	西	山の手2条7丁目 中央通	新規	道幅が狭く、冬期間は歩道がない	児童への指導	小学校
29	新陵東小学校	手稲	新発寒7条4丁目4 (新発寒たんぼ保育園前交差点) 稲積7号線	過年度対策箇所	交通量が多い変形交差点で信号機がない	児童への指導・街頭指導、啓発活動	小学校