

米里小学校

横断歩道や停止線・区画線が損耗により見えにくくなっている(R6)

＜対策＞

- ・横断歩道標示塗り直し（交通管理者（北海道警察））
- ・児童への指導（小学校）

交差点の道路標識が変則的(R6)

＜対策＞

- ・区画線（白線）の塗り直し（道路管理者（札幌市））
- ・交通規制の変更（交通管理者（北海道警察））
- ・児童への指導（小学校）

横断歩道や通学路標識の設置がなく、また、付近に大きな建物などがあり、運転手から児童が認識されにくい(R6)

＜対策＞

- ・児童への指導（小学校）

小学校

交通量が多く、樹木により信号が見えにくい(R6)

＜対策＞

- ・樹木伐採（道路管理者（札幌市））
- ・注意喚起物（路面シール）の設置（区市民部）

交通量が多い道路であり信号が設置されていない(R6)

＜対策＞

- ・児童への指導（小学校）

500m

厚別北小学校



横断歩道に亀裂が入っている (R6)
＜対策＞
・路面補修（道路管理者（札幌市））
・児童への指導（小学校）

小学校



500m

新札幌わかば小学校

ゾーン30区域だが、道路の入り口付近以外に規制標識がなく、速度超過の車両が多い(R6)

＜対策＞

- ・看板（案内標識）の設置（道路管理者（札幌市））
- ・最高速度規制標識増設（交通管理者（北海道警察））

小学校

交差点に信号がなく、道路標識や路面標示が薄くなっている(R6)

＜対策＞

- ・路面標示の更新（道路管理者（札幌市））



月寒小学校

小学校

歩道が狭い(R6)

<対策>

- ・区画線（白線）設置（道路管理者（札幌市））
- ・児童への指導、街頭指導・啓発活動（小学校）

0 400m

東園小学校

根本が腐りかけており、倒木の可能性がある(R6)

＜対策＞

- ・ 樹木伐採、路面補修（道路管理者（札幌市））
- ・ 児童への指導（小学校）

小学校

600m

豊平小学校

歩行者信号の点滅時間が短い(R6)
<対策>
・注意喚起物（路面シール）の更新（区市民部）

小学校

40m