

## 札幌市通学路交通安全対策プログラム対策一覧(令和7年度)

No.	学校名	箇所名・住所	新規又は 過年度対策箇所	通学路の状況 危険の内容	対策内容	事業主体
1	盤溪小学校	中央区盤溪475番地付近	新規	ガードレールが設置されていない	ガードレール設置	道路管理者（札幌市）
					児童への指導	小学校
2	盤溪小学校	中央区滝の沢線幌見峠	新規	区画線が消えかかっている	区画線の復旧	道路管理者（札幌市）
					児童への指導	小学校
3	盤溪小学校	中央区盤溪230番地付近交差点	新規	横断歩道、停止線が消えかかっている	横断歩道標示及び停止線標示の塗り直し	交通管理者（北海道警察）
					児童への指導	小学校
4	大倉山小学校	中央区円山西町3丁目1-1	過年度対策箇所	車が横断歩道に乗り入れる	児童への指導、街頭指導、啓発活動	小学校
5	大倉山小学校	中央区宮の森904-1付近	新規	ガードレールが設置されていない	ガードパイプ設置	道路管理者（札幌市）
					児童への指導、通学路の変更、街頭指導、啓発活動	小学校
6	大倉山小学校	中央区宮の森2条16丁目	過年度対策箇所	車両の速度が速く交通量も多いが、信号機がない	児童への指導、通学路の変更、街頭指導、啓発活動	小学校
7	大倉山小学校	中央区宮の森3条13丁目4付近	新規	急勾配でスピードを出す車両が多く、樹木で一時停止標識が見えにくい上、冬季は道幅が狭い	児童への指導	小学校
8	山鼻南小学校	中央区南29条西12丁目	過年度対策箇所	車両の速度が速く、信号機がなく危険	児童への指導、街頭指導、啓発活動	小学校
9	北九条小学校	北区北9条西1丁目1・東区北9条東1丁目 交差点	過年度対策箇所	交通量が多い道路にもかかわらず、歩道が狭い・除雪が不十分・ガードレールが設置されていない	交差点部の防護柵の復旧	道路管理者（北海道開発局）
					児童への指導、通学路危険箇所マップの作成	小学校
10	白楊小学校	北区北27条西7丁目	過年度対策箇所	交通量が多い・車の速度が速い・交差点の見通しが悪い	歩行者用灯器の新設	交通管理者（北海道警察）
					児童への指導、街頭指導、通学路危険箇所マップの作成	小学校
11	新琴似小学校	北区新琴似6条3丁目5-2 ファーム村田前の交差点2箇所	過年度対策箇所	交通量が多い・横断歩道を渡るために速回りが必要・信号機がない	注意喚起物（路面シール）の更新	区市民部
					児童への指導、街頭指導	小学校
12	あいの里西小学校	北区あいの里1条3丁目・2条3丁目	新規	横断歩道、信号機がない	児童への指導	小学校
13	中沼小学校	東区中沼西1条2丁目	過年度対策箇所	信号機が少ない	児童への指導	小学校

## 札幌市通学路交通安全対策プログラム対策一覧(令和7年度)

No.	学校名	箇所名・住所	新規又は 過年度対策箇所	通学路の状況 危険の内容	対策内容	事業主体
14	中沼小学校	東区中沼6条1丁目 交差点	過年度対策箇所	大型車両の通行が多く、交通ルールを守らない車が多い	停止線標示の塗り直し	交通管理者（北海道警察）
					児童への指導	小学校
15	明園小学校	東区北19条東13丁目～北19条東15丁目	新規	道路幅が狭い	通学路排雪	道路管理者（札幌市）
					注意喚起物（看板）の設置	区市民部
16	札幌北小学校	東区東苗穂10条3丁目（札幌第4団地9号線）	新規	区画線が消えている	区画線の塗り直し	道路管理者（札幌市）
					児童への指導	小学校
17	大谷地小学校	白石区本通18丁目南	新規	登校時間帯に車両通行禁止となっているにもかかわらず、車両の通行がある	街頭指導、啓発活動	小学校
18	北白石小学校	白石区北郷8条3丁目12（サイクリングロード手前 四叉路交差点）	過年度対策箇所	交通量が多い上に、信号機・一時停止の標識がなく、見通しが悪い	注意喚起物（路面シール）の更新	区市民部
19	米里小学校	白石区菊水元町9条1丁目桜大橋前交差点	新規	交差点における事故が多い	防護柵の設置	道路管理者（札幌市）
20	ノホロの丘小学校	厚別区上野幌1条5丁目1-1	新規	大きな樹木があり、交差点部の見通しが悪い	樹木の伐採	道路管理者（札幌市）
21	新札幌わかば小学校	厚別区厚別南6・7丁目（青葉平岡通・厚別南通の交差点）	新規	一時停止の規制があるが、見通しが悪く、停止線を越えて停車する車が多い	停止線標示の塗り直し	交通管理者（北海道警察）
					注意喚起物（看板）の設置	道路管理者（札幌市）
					注意喚起物（路面シール）の設置	区市民部
22	新札幌わかば小学校	厚別区厚別南7丁目9-1	新規	正門前歩道に自転車マークがなく、児童の通行区分が不明確	自転車マークの設置	道路管理者（札幌市）
23	旭小学校	豊平区水車町3丁目	新規	樹木の枝の落下や倒木の恐れがある	樹木の伐採	道路管理者（札幌市）
24	福住小学校	豊平区福住3条5丁目	新規	車両通行禁止の時間帯に車両の通行がある	児童への指導、街頭指導、啓発活動、通学路危険箇所マップの作成	小学校
25	福住小学校	豊平区福住3条6丁目	新規	車の交通量が多く、見通しが悪い	注意喚起物（路面シール）の設置	区市民部
					児童への指導、街頭指導、啓発活動、通学路危険箇所マップの作成	小学校
26	福住小学校	豊平区福住2条2丁目	新規	児童が横断歩道のない道路を渡る	児童への指導、街頭指導、啓発活動、通学路危険箇所マップの作成	小学校
27	清田小学校	清田区平岡2条1丁目交差点	新規	登下校時間帯の交通量が多い・下り坂となっているため、冬期間に車両がスリップし、歩行者と接触する恐れがある	児童への指導、街頭指導、啓発活動、通学路危険箇所マップの作成	小学校

# 札幌市通学路交通安全対策プログラム対策一覧(令和7年度)

No.	学校名	箇所名・住所	新規又は 過年度対策箇所	通学路の状況 危険の内容	対策内容	事業主体
28	清田小学校	清田区平岡1条1丁目交差点	新規	歩道が狭く、見通しが悪い・車両が左折する際、歩行者と接触する危険がある	停止線標示の塗り直し	交通管理者（北海道警察）
					停止線部の舗装補修	道路管理者（札幌市）
					児童への指導、街頭指導、啓発活動、通学路危険箇所マップの作成	小学校
29	美しが丘緑小学校	清田区美しが丘4条5丁目	過年度対策箇所	車の速度が速く危険	児童への指導、街頭指導、啓発活動、通学路危険箇所マップの作成	小学校
30	定山溪学園	南区定山溪温泉西1丁目（定山溪学園付近）	新規	制限速度を超過して走行する車両が見受けられる・横断歩道がなく、児童がやむを得ず横断歩道がない道路を横断している	横断歩道標示の新設	交通管理者（北海道警察）
					低下緑色の設置	道路管理者（札幌市）
					児童への指導、街頭指導、啓発活動、通学路危険箇所マップの作成	小学校
31	藤の沢小学校	南区石山528	過年度対策箇所	車両の交通量が多く、道幅が狭い	外側線の設置	道路管理者（札幌市）
					注意喚起物（看板）の更新	区市民部
					児童への指導、街頭指導、啓発活動	小学校
32	澄川小学校	南区澄川5条3丁目交差点	過年度対策箇所	速度の速い車両が多い・通り抜けのための右左折車が多い	注意喚起物（路面表示）の更新	道路管理者（札幌市）
					注意喚起物（路面シール）の設置	区市民部
					児童への指導、街頭指導、啓発活動、通学路危険箇所マップの作成	小学校
33	藻岩北小学校	南区川沿2条3丁目10番24号へアーサロントップス前交差点	過年度対策箇所	信号が少なく抜け道として利用する車両が多い・登校時間帯の車両の交通量が多い	停止線標示の塗り直し	交通管理者（北海道警察）
					注意喚起物（路面表示）の更新	道路管理者（札幌市）
					児童への指導、街頭指導、啓発活動	小学校
34	藻岩北小学校	南区川沿2条3丁目10番24号へアーサロントップス前交差点から南に向かう道路	過年度対策箇所	横断歩道がない	児童への指導、街頭指導、啓発活動	小学校
35	真駒内桜山小学校	南区真駒内泉町3丁目	新規	道路幅が広いにもかかわらず、安全に横断できる箇所が限られている	通学路の変更	小学校
36	発寒西小学校	西区発寒4条6丁目交差点 発寒4条7丁目交差点 発寒5条6丁目交差点 発寒5条8丁目交差点 発寒7条5丁目交差点 発寒7条8丁目交差点	新規	横断歩道と停止線が消えかかっている	横断歩道標示及び停止線標示の塗り直し	交通管理者（北海道警察）
					注意喚起物（路面シール）の設置・更新	区市民部

札幌市通学路交通安全対策プログラム対策一覧(令和7年度)

No.	学校名	箇所名・住所	新規又は 過年度対策箇所	通学路の状況 危険の内容	対策内容	事業主体
37	新発寒小学校	手稲区新発寒2条2丁目	新規	歩道に大きな水たまりができる	歩道補修	道路管理者(札幌市)