公園樹木カルテ

参考資料2

1公園種別	街区	4開設年	1980
2公園番号	1	5改修履歴	1995 福まち整備 主園路段差解消
3公園名	○○公園		2005 リフレッシュ

6公園の管理方針（別紙平面図に示すとおり）

7樹木一覧

番号	樹種	C	H	W	今年度作業	昨年度作業	過去作業	支障・苦情等状況
1	シラカバ	0.8	10	5	強剪定			花粉
2	エゾヤマザクラ	0.6	8	8	薬剤散布	薬剤散布		病害虫
3	ドイツトウヒ	0.7	11	10				
4	ニセアカシア	0.8	12	10	剪定			日照障害
5	ヤマモミジ	0.7	9	8				
6	ネグンドカエデ	0.7	10	6	北電剪定			高圧線接触
7	プンゲンストウ	0.7	9	6				
8	ドイツトウヒ	0.5	9	6				
9	ハルニレ	1.2	10	10				
10	イタヤカエデ	0.8	9	6				
11	ハウチワカエデ	0.9	12	8				
12	シナノキ	1.2	8	8				
13	サトウカエデ	0.8	9	6				
14	ハウチワカエデ	0.7	8	6				
15	ナナカマド	0.6	7	5				
16	ナナカマド	0.6	8	6				
17	ライラック	0.3	3	3				
18	ライラック	0.3	3	3				
19	カツラ	0.6	8	6				
20	ヤマボウシ	0.4	2	2				
21	ハシドイ	0.5	6	6				
22	プラタナス	0.9	10	7	剪定	剪定		越境、落ち葉
23	プラタナス	0.8	10	8	剪定	剪定		越境、落ち葉
24	ニセアカシア	1.1	12	7	剪定			越境
25	ポプラ	1.4	15	5	清掃			綿毛
26	イヌエンジュ	0.6	8	6	薬剤散布	薬剤散布	薬剤散布	アブラムシ排泄物

8樹木本数	２６本	9樹木率	28%

１０苦情等履歴

年月日	樹木位置等	要望内容	処置	処置費用	処置年月日	要望主