

**札幌市 発寒清掃工場更新事業に係る
要求水準書 添付資料一式**

番号	添付資料タイトル	番号	添付資料タイトル
01	測量図	23	融雪槽 参考図面
02	現発寒清掃工場 更新事業地質調査 業務報告書	24	現施設 地下水（井水）分析試験結果
03	インフラ設備状況図	25	発寒破碎工場 流入水の水質
04	現施設 既設井戸 参考図面	26	発寒破碎工場計装ループ図面
05	共同溝関連図面	27	ITV 監視カメラ設備系統図面（既設）
06	共同溝現地調査結果報告書	28	新施設 設置後解体参考図
07	現施設内の仮設エリア図面	29	廃止市道部水道管移設参考図
08	ごみ質分析結果	30	廃止市道部埋設管撤去参考図
09	搬入車両台数実績	31	準備工事参考図
10	ごみ搬入車両台数実績（時間別）	32	必要建築物一覧
11	ごみ処理管理システム ネットワーク構成図	33	工場職員動線
12	現施設および北石狩衛生センターの月別ごみ焼却量実績	34	廃スプレー缶類等回収業務仕様書
13	焼却処理フロー 参考図	35	現施設見学者数
14	発寒清掃工場解体工事に係る土壌汚染状況調査業務（地歴調査）（令和 6 年（2024 年）9 月）	36	事業実施区域の浸水想定深
15	西清掃事務所地歴調査業務（令和 6 年（2024 年）6 月）	37	現施設 参考図面
16	発寒清掃工場更新事業に係る土壌汚染状況調査業務（表土調査）成果報告書（令和 7 年（2025 年）3 月）	38	発寒破碎工場 参考図面
17	現施設の排ガス処理運転実績	39	発寒清掃工場解体工事 基礎調査業務 現状調査結果報告書（令和 6 年 3 月）
18	発寒破碎工場 運転実績	40	発寒第二清掃工場 残置物撤去対象図
19	ロードヒーティング敷設図（現況）	41	発寒清掃工場解体工事基礎調査業務ダイオキシン類分析結果報告
20	発寒破碎工場 蒸気設備全体系統図	42	発寒清掃工場解体工事ダイオキシン類事前調査業務分析結果証明書（令和 6 年 8 月）
21	発寒破碎工場基本フロー図	43	発寒清掃工場解体工事基礎調査業務 アスベスト調査分析結果報告書
22	融雪槽の概要		