

札幌市一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和7年度)

山本処理場(山本地区、山本北地区、山本東地区、東米里地区、東米里西地区)

埋立てした一般廃棄物の種類及び数量 (基準省令第1条第2項第20号)

埋立日	埋立物	埋立数量 (t)
4 月埋立量	家庭ごみ	669t
	事業ごみ	17t
	焼却灰及び不燃残さ	2, 673t
5 月埋立量	家庭ごみ	713t
	事業ごみ	15t
	焼却灰及び不燃残さ	1, 609t
6 月埋立量	家庭ごみ	469t
	事業ごみ	23t
	焼却灰及び不燃残さ	1, 962t
7 月埋立量	家庭ごみ	
	事業ごみ	
	焼却灰及び不燃残さ	
8 月埋立量	家庭ごみ	
	事業ごみ	
	焼却灰及び不燃残さ	
9 月埋立量	家庭ごみ	
	事業ごみ	
	焼却灰及び不燃残さ	
1 0 月埋立量	家庭ごみ	
	事業ごみ	
	焼却灰及び不燃残さ	
1 1 月埋立量	家庭ごみ	
	事業ごみ	
	焼却灰及び不燃残さ	
1 2 月埋立量	家庭ごみ	
	事業ごみ	
	焼却灰及び不燃残さ	
1 月埋立量	家庭ごみ	
	事業ごみ	
	焼却灰及び不燃残さ	
2 月埋立量	家庭ごみ	
	事業ごみ	
	焼却灰及び不燃残さ	
3 月埋立量	家庭ごみ	
	事業ごみ	
	焼却灰及び不燃残さ	
家庭ごみ 小計		1, 851t
事業ごみ 小計		55t
焼却灰及び不燃残さ 小計		6, 244t
合計		8,149t

小数点以下四捨五入のため、合計数値とその内訳の計とが一致しない場合がある。

札幌市山本処理場(山本地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和7年度)

毎月の点検状況

No	項 目		点検実施日											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	土堰堤		4/17 ○	5/26 ○	6/24 ○									
2	遮水施設		4/17 ○	5/26 ○	6/24 ○									
3	集水マンホール	躯体	4/17 ○	5/26 ○	6/24 ○									
		侵入防止柵	4/17 ○	5/26 ○	6/24 ○									
		導水管	4/24 ○	5/28 ○	6/27 ○									
		電気設備	4/24 ○	5/28 ○	6/27 ○									
		機械設備	4/24 ○	5/28 ○	6/27 ○									
4	集水槽	躯体	4/17 ○	5/26 ○	6/24 ○									
		侵入防止柵	4/17 ○	5/26 ○	6/24 ○									
		電気設備	4/24 ○	5/28 ○	6/27 ○									
		機械設備	4/24 ○	5/28 ○	6/27 ○									
5	浸出液調整池		該当なし											
6	浸出液処理設備(電気設備)		4/24 ○	5/28 ○	6/27 ○									
7	浸出液処理設備(機械設備)		4/24 ○	5/28 ○	6/27 ○									

上段:実施日 ○:異常なし ×:異常あり

備 考 異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など	
--	--

札幌市山本処理場(山本北地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和7年度)

毎月の点検状況

No	項 目		点検実施日											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	土堰堤		4/17 ○	5/26 ○	6/24 ○									
2	遮水施設		4/17 ○	5/26 ○	6/24 ○									
3	集水マンホール	躯体	4/17 ○	5/26 ○	6/24 ○									
		侵入防止柵	4/17 ○	5/26 ○	6/24 ○									
		導水管	4/24 ○	5/28 ○	6/27 ○									
		電気設備	4/24 ○	5/28 ○	6/27 ○									
		機械設備	4/24 ○	5/28 ○	6/27 ○									
4	集水槽	躯体	該当なし											
		侵入防止柵	該当なし											
		電気設備	該当なし											
		機械設備	該当なし											
5	浸出液調整池		該当なし											
6	浸出液処理設備(電気設備)		4/24 ○	5/28 ○	6/27 ○									
7	浸出液処理設備(機械設備)		4/24 ○	5/28 ○	6/27 ○									

上段:実施日 ○:異常なし ×:異常あり

備 考 異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など	
--	--

札幌市山本処理場(山本東地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和7年度)

毎月の点検状況

No	項 目		点検実施日											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	土堰堤		4/17 ○	5/26 ○	6/24 ○									
2	遮水施設		4/17 ○	5/26 ○	6/24 ○									
3	集水マンホール	躯体	4/17 ○	5/26 ○	6/24 ○									
		侵入防止柵	4/17 ○	5/26 ○	6/24 ○									
		導水管	4/24 ○	5/28 ○	6/27 ○									
		電気設備	4/24 ○	5/28 ○	6/27 ○									
		機械設備	4/24 ○	5/28 ○	6/27 ○									
4	集水槽	躯体	該当なし											
		侵入防止柵	該当なし											
		電気設備	該当なし											
		機械設備	該当なし											
5	浸出液調整池		4/24 ○	5/28 ○	6/27 ○									
6	浸出液処理設備(電気設備)		4/24 ○	5/28 ○	6/27 ○									
7	浸出液処理設備(機械設備)		4/24 ○	5/28 ○	6/27 ○									

上段:実施日 ○:異常なし ×:異常あり

備 考 異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など	
--	--

札幌市山本処理場(東米里地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和7年度)

毎月の点検状況

No	項 目		点検実施日											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	土堰堤		4/17 ○	5/26 ○	6/24 ○									
2	遮水施設		4/17 ○	5/26 ○	6/24 ○									
3	集水マンホール	躯体	4/17 ○	5/26 ○	6/24 ○									
		侵入防止柵	4/17 ○	5/26 ○	6/24 ○									
		導水管	4/25 ○	5/27 ○	6/17 ○									
		電気設備	4/25 ○	5/27 ○	6/17 ○									
		機械設備	4/25 ○	5/27 ○	6/17 ○									
4	集水槽	躯体	4/17 ○	5/26 ○	6/24 ○									
		侵入防止柵	4/17 ○	5/26 ○	6/24 ○									
		電気設備	該当なし											
		機械設備	該当なし											
5	浸出液調整池		該当なし											
6	浸出液処理設備(電気設備)		4/25 ○	5/27 ○	6/17 ○									
7	浸出液処理設備(機械設備)		4/25 ○	5/27 ○	6/17 ○									

備 考 異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など	
--	--

残余埋立容量測定記録（基準省令第1条第2項第19号）（単位：千 m^3 ）

測定日	埋立容量	埋立済容量	残余容量
令和7年3月31日	12,352	10,192	2,160

未造成を含む

※令和6年度の測定記録については、令和7年4月頃に更新予定