

札幌市一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和7年度)

山本処理場(山本地区、山本北地区、山本東地区、東米里地区、東米里西地区)

埋立てした一般廃棄物の種類及び数量 (基準省令第1条第2項第20号)

| 埋立日          | 埋立物       | 埋立数量 ( t ) |
|--------------|-----------|------------|
| 4月埋立量        | 家庭ごみ      | 669t       |
|              | 事業ごみ      | 17t        |
|              | 焼却灰及び不燃残さ | 2,673t     |
| 5月埋立量        | 家庭ごみ      | 713t       |
|              | 事業ごみ      | 15t        |
|              | 焼却灰及び不燃残さ | 1,609t     |
| 6月埋立量        | 家庭ごみ      | 469t       |
|              | 事業ごみ      | 23t        |
|              | 焼却灰及び不燃残さ | 1,962t     |
| 7月埋立量        | 家庭ごみ      | 430t       |
|              | 事業ごみ      | 32t        |
|              | 焼却灰及び不燃残さ | 1,858t     |
| 8月埋立量        | 家庭ごみ      | 296t       |
|              | 事業ごみ      | 35t        |
|              | 焼却灰及び不燃残さ | 2,250t     |
| 9月埋立量        | 家庭ごみ      | 358t       |
|              | 事業ごみ      | 15t        |
|              | 焼却灰及び不燃残さ | 1,200t     |
| 10月埋立量       | 家庭ごみ      | 494t       |
|              | 事業ごみ      | 46t        |
|              | 焼却灰及び不燃残さ | 2,512t     |
| 11月埋立量       | 家庭ごみ      | 305t       |
|              | 事業ごみ      | 48t        |
|              | 焼却灰及び不燃残さ | 2,671t     |
| 12月埋立量       | 家庭ごみ      | 299t       |
|              | 事業ごみ      | 15t        |
|              | 焼却灰及び不燃残さ | 3,497t     |
| 1月埋立量        | 家庭ごみ      | 241t       |
|              | 事業ごみ      | 20t        |
|              | 焼却灰及び不燃残さ | 1,823t     |
| 2月埋立量        | 家庭ごみ      | 197t       |
|              | 事業ごみ      | 12t        |
|              | 焼却灰及び不燃残さ | 1,598t     |
| 3月埋立量        | 家庭ごみ      | 0t         |
|              | 事業ごみ      | 0t         |
|              | 焼却灰及び不燃残さ | 0t         |
| 家庭ごみ 小計      |           | 4,472t     |
| 事業ごみ 小計      |           | 276t       |
| 焼却灰及び不燃残さ 小計 |           | 23,652t    |
| 合計           |           | 28,400t    |

小数点以下四捨五入のため、合計数値とその内訳の計とが一致しない場合がある。

札幌市山本処理場(山本地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和7年度)

毎月の点検状況

| No | 項目            | 点検実施日     |           |           |           |           |           |            |            |            |            |           |           |  |
|----|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
|    |               | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月        | 11月        | 12月        | 1月         | 2月        | 3月        |  |
| 1  | 土堰堤           | 4/17<br>○ | 5/26<br>○ | 6/24<br>○ | 7/17<br>○ | 8/21<br>○ | 9/29<br>○ | 10/24<br>○ | 11/21<br>○ | 12/23<br>○ | △          | 2/5<br>○  |           |  |
| 2  | 遮水施設          | 4/17<br>○ | 5/26<br>○ | 6/24<br>○ | 7/17<br>○ | 8/21<br>○ | 9/29<br>○ | 10/24<br>○ | 11/21<br>○ | 12/23<br>○ | △          | 2/5<br>○  |           |  |
| 3  | 集水マンホール       | 躯体        | 4/17<br>○ | 5/26<br>○ | 6/24<br>○ | 7/17<br>○ | 8/21<br>○ | 9/29<br>○  | 10/24<br>○ | 11/21<br>○ | 12/23<br>○ | △         | 2/5<br>○  |  |
|    |               | 侵入防止柵     | 4/17<br>○ | 5/26<br>○ | 6/24<br>○ | 7/17<br>○ | 8/21<br>○ | 9/29<br>○  | 10/24<br>○ | 11/21<br>○ | 12/23<br>○ | △         | 2/5<br>○  |  |
|    |               | 導水管       | 4/24<br>○ | 5/28<br>○ | 6/27<br>○ | 7/31<br>○ | 8/28<br>○ | 9/30<br>○  | 10/31<br>○ | 11/24<br>○ | 12/25<br>○ | 1/29<br>○ | 2/26<br>○ |  |
|    |               | 電気設備      | 4/24<br>○ | 5/28<br>○ | 6/27<br>○ | 7/31<br>○ | 8/28<br>○ | 9/30<br>○  | 10/31<br>○ | 11/24<br>○ | 12/25<br>○ | 1/29<br>○ | 2/26<br>○ |  |
|    |               | 機械設備      | 4/24<br>○ | 5/28<br>○ | 6/27<br>○ | 7/31<br>○ | 8/28<br>○ | 9/30<br>○  | 10/31<br>○ | 11/24<br>○ | 12/25<br>○ | 1/29<br>○ | 2/26<br>○ |  |
| 4  | 集水槽           | 躯体        | 4/17<br>○ | 5/26<br>○ | 6/24<br>○ | 7/17<br>○ | 8/21<br>○ | 9/29<br>○  | 10/24<br>○ | 11/21<br>○ | 12/23<br>○ | △         | 2/5<br>○  |  |
|    |               | 侵入防止柵     | 4/17<br>○ | 5/26<br>○ | 6/24<br>○ | 7/17<br>○ | 8/21<br>○ | 9/29<br>○  | 10/24<br>○ | 11/21<br>○ | 12/23<br>○ | △         | 2/5<br>○  |  |
|    |               | 電気設備      | 4/24<br>○ | 5/28<br>○ | 6/27<br>○ | 7/31<br>○ | 8/28<br>○ | 9/30<br>○  | 10/31<br>○ | 11/24<br>○ | 12/25<br>○ | 1/29<br>○ | 2/26<br>○ |  |
|    |               | 機械設備      | 4/24<br>○ | 5/28<br>○ | 6/27<br>○ | 7/31<br>○ | 8/28<br>○ | 9/30<br>○  | 10/31<br>○ | 11/24<br>○ | 12/25<br>○ | 1/29<br>○ | 2/26<br>○ |  |
| 5  | 浸出液調整池        | 該当なし      |           |           |           |           |           |            |            |            |            |           |           |  |
| 6  | 浸出液処理設備(電気設備) | 4/24<br>○ | 5/28<br>○ | 6/27<br>○ | 7/31<br>○ | 8/28<br>○ | 9/30<br>○ | 10/31<br>○ | 11/24<br>○ | 12/25<br>○ | 1/29<br>○  | 2/26<br>○ |           |  |
| 7  | 浸出液処理設備(機械設備) | 4/24<br>○ | 5/28<br>○ | 6/27<br>○ | 7/31<br>○ | 8/28<br>○ | 9/30<br>○ | 10/31<br>○ | 11/24<br>○ | 12/25<br>○ | 1/29<br>○  | 2/26<br>○ |           |  |

上段:実施日 ○:異常なし ×:異常あり

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <p>備考</p> <p>異常を発見した日<br/>措置を講じた日<br/>措置内容など</p> | <p>1月分の一部の点検項目は、雪害のため未実施。</p> |
|--|-------------------------------|

札幌市山本処理場(山本北地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和7年度)

毎月の点検状況

| No | 項目            |       | 点検実施日     |           |           |           |           |           |            |            |            |           |           |    |
|----|---------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|
|    |               |       | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月        | 11月        | 12月        | 1月        | 2月        | 3月 |
| 1  | 土堰堤           |       | 4/17<br>○ | 5/26<br>○ | 6/24<br>○ | 7/17<br>○ | 8/21<br>○ | 9/29<br>○ | 10/24<br>○ | 11/21<br>○ | 12/23<br>○ | 1月<br>○   | 2/13<br>○ | 3月 |
| 2  | 遮水施設          |       | 4/17<br>○ | 5/26<br>○ | 6/24<br>○ | 7/17<br>○ | 8/21<br>○ | 9/29<br>○ | 10/24<br>○ | 11/21<br>○ | 12/23<br>○ | 1月<br>○   | 2/13<br>○ | 3月 |
| 3  | 集水マンホール       | 躯体    | 4/17<br>○ | 5/26<br>○ | 6/24<br>○ | 7/17<br>○ | 8/21<br>○ | 9/29<br>○ | 10/24<br>○ | 11/21<br>○ | 12/23<br>○ | 1月<br>○   | 2/13<br>○ | 3月 |
|    |               | 侵入防止柵 | 4/17<br>○ | 5/26<br>○ | 6/24<br>○ | 7/17<br>○ | 8/21<br>○ | 9/29<br>○ | 10/24<br>○ | 11/21<br>○ | 12/23<br>○ | 1月<br>○   | 2/13<br>○ | 3月 |
|    |               | 導水管   | 4/24<br>○ | 5/28<br>○ | 6/27<br>○ | 7/31<br>○ | 8/28<br>○ | 9/30<br>○ | 10/31<br>○ | 11/24<br>○ | 12/25<br>○ | 1/29<br>○ | 2/26<br>○ | 3月 |
|    |               | 電気設備  | 4/24<br>○ | 5/28<br>○ | 6/27<br>○ | 7/31<br>○ | 8/28<br>○ | 9/30<br>○ | 10/31<br>○ | 11/24<br>○ | 12/25<br>○ | 1/29<br>○ | 2/26<br>○ | 3月 |
|    |               | 機械設備  | 4/24<br>○ | 5/28<br>○ | 6/27<br>○ | 7/31<br>○ | 8/28<br>○ | 9/30<br>○ | 10/31<br>○ | 11/24<br>○ | 12/25<br>○ | 1/29<br>○ | 2/26<br>○ | 3月 |
| 4  | 集水槽           | 躯体    | 該当なし      |           |           |           |           |           |            |            |            |           |           |    |
|    |               | 侵入防止柵 | 該当なし      |           |           |           |           |           |            |            |            |           |           |    |
|    |               | 電気設備  | 該当なし      |           |           |           |           |           |            |            |            |           |           |    |
|    |               | 機械設備  | 該当なし      |           |           |           |           |           |            |            |            |           |           |    |
| 5  | 浸出液調整池        |       | 該当なし      |           |           |           |           |           |            |            |            |           |           |    |
| 6  | 浸出液処理設備(電気設備) |       | 4/24<br>○ | 5/28<br>○ | 6/27<br>○ | 7/31<br>○ | 8/28<br>○ | 9/30<br>○ | 10/31<br>○ | 11/24<br>○ | 12/25<br>○ | 1/29<br>○ | 2/26<br>○ | 3月 |
| 7  | 浸出液処理設備(機械設備) |       | 4/24<br>○ | 5/28<br>○ | 6/27<br>○ | 7/31<br>○ | 8/28<br>○ | 9/30<br>○ | 10/31<br>○ | 11/24<br>○ | 12/25<br>○ | 1/29<br>○ | 2/26<br>○ | 3月 |

上段:実施日 ○:異常なし ×:異常あり

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <p>備考</p> <p>異常を発見した日<br/>措置を講じた日<br/>措置内容など</p> | <p>1月分の一部の点検項目は、雪害のため未実施。</p> |
|--|-------------------------------|

札幌市山本処理場(山本東地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和7年度)

毎月の点検状況

| No | 項目            |       | 点検実施日     |           |           |           |           |           |            |            |            |           |           |    |
|----|---------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|
|    |               |       | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月        | 11月        | 12月        | 1月        | 2月        | 3月 |
| 1  | 土堰堤           |       | 4/17<br>○ | 5/26<br>○ | 6/24<br>○ | 7/17<br>○ | 8/21<br>○ | 9/29<br>○ | 10/24<br>○ | 11/21<br>○ | 12/23<br>○ | 1月<br>○   | 2/5<br>○  | 3月 |
| 2  | 遮水施設          |       | 4/17<br>○ | 5/26<br>○ | 6/24<br>○ | 7/17<br>○ | 8/21<br>○ | 9/29<br>○ | 10/24<br>○ | 11/21<br>○ | 12/23<br>○ | 1月<br>○   | 2/5<br>○  | 3月 |
| 3  | 集水マンホール       | 躯体    | 4/17<br>○ | 5/26<br>○ | 6/24<br>○ | 7/17<br>○ | 8/21<br>○ | 9/29<br>○ | 10/24<br>○ | 11/21<br>○ | 12/23<br>○ | 1月<br>○   | 2/5<br>○  | 3月 |
|    |               | 侵入防止柵 | 4/17<br>○ | 5/26<br>○ | 6/24<br>○ | 7/17<br>○ | 8/21<br>○ | 9/29<br>○ | 10/24<br>○ | 11/21<br>○ | 12/23<br>○ | 1月<br>○   | 2/5<br>○  | 3月 |
|    |               | 導水管   | 4/24<br>○ | 5/28<br>○ | 6/27<br>○ | 7/31<br>○ | 8/28<br>○ | 9/30<br>○ | 10/31<br>○ | 11/24<br>○ | 12/25<br>○ | 1/29<br>○ | 2/26<br>○ | 3月 |
|    |               | 電気設備  | 4/24<br>○ | 5/28<br>○ | 6/27<br>○ | 7/31<br>○ | 8/28<br>○ | 9/30<br>○ | 10/31<br>○ | 11/24<br>○ | 12/25<br>○ | 1/29<br>○ | 2/26<br>○ | 3月 |
|    |               | 機械設備  | 4/24<br>○ | 5/28<br>○ | 6/27<br>○ | 7/31<br>○ | 8/28<br>○ | 9/30<br>○ | 10/31<br>○ | 11/24<br>○ | 12/25<br>○ | 1/29<br>○ | 2/26<br>○ | 3月 |
| 4  | 集水槽           | 躯体    | 該当なし      |           |           |           |           |           |            |            |            |           |           |    |
|    |               | 侵入防止柵 | 該当なし      |           |           |           |           |           |            |            |            |           |           |    |
|    |               | 電気設備  | 該当なし      |           |           |           |           |           |            |            |            |           |           |    |
|    |               | 機械設備  | 該当なし      |           |           |           |           |           |            |            |            |           |           |    |
| 5  | 浸出液調整池        |       | 4/24<br>○ | 5/28<br>○ | 6/27<br>○ | 7/31<br>○ | 8/28<br>○ | 9/30<br>○ | 10/31<br>○ | 11/24<br>○ | 12/25<br>○ | 1/29<br>○ | 2/26<br>○ | 3月 |
| 6  | 浸出液処理設備(電気設備) |       | 4/24<br>○ | 5/28<br>○ | 6/27<br>○ | 7/31<br>○ | 8/28<br>○ | 9/30<br>○ | 10/31<br>○ | 11/24<br>○ | 12/25<br>○ | 1/29<br>○ | 2/26<br>○ | 3月 |
| 7  | 浸出液処理設備(機械設備) |       | 4/24<br>○ | 5/28<br>○ | 6/27<br>○ | 7/31<br>○ | 8/28<br>○ | 9/30<br>○ | 10/31<br>○ | 11/24<br>○ | 12/25<br>○ | 1/29<br>○ | 2/26<br>○ | 3月 |

上段:実施日 ○:異常なし ×:異常あり

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <p>備考</p> <p>異常を発見した日<br/>措置を講じた日<br/>措置内容など</p> | <p>1月分の一部の点検項目は、雪害のため未実施。</p> |
|--|-------------------------------|

札幌市山本処理場(東米里地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和7年度)

毎月の点検状況

| No | 項 目           | 点検実施日     |           |           |           |           |           |            |            |            |            |           |           |    |
|----|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|
|    |               | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月        | 11月        | 12月        | 1月         | 2月        | 3月        |    |
| 1  | 土堰堤           | 4/17<br>○ | 5/26<br>○ | 6/24<br>○ | 7/17<br>○ | 8/21<br>○ | 9/29<br>○ | 10/24<br>○ | 11/21<br>○ | 12/23<br>○ | 1月<br>△    | 2/13<br>○ | 3月        |    |
| 2  | 遮水施設          | 4/17<br>○ | 5/26<br>○ | 6/24<br>○ | 7/17<br>○ | 8/21<br>○ | 9/29<br>○ | 10/24<br>○ | 11/21<br>○ | 12/23<br>○ | 1月<br>△    | 2/13<br>○ | 3月        |    |
| 3  | 集水マンホール       | 躯体        | 4/17<br>○ | 5/26<br>○ | 6/24<br>○ | 7/17<br>○ | 8/21<br>○ | 9/29<br>○  | 10/24<br>○ | 11/21<br>○ | 12/23<br>○ | 1月<br>△   | 2/13<br>○ | 3月 |
|    |               | 侵入防止柵     | 4/17<br>○ | 5/26<br>○ | 6/24<br>○ | 7/17<br>○ | 8/21<br>○ | 9/29<br>○  | 10/24<br>○ | 11/21<br>○ | 12/23<br>○ | 1月<br>△   | 2/13<br>○ | 3月 |
|    |               | 導水管       | 4/25<br>○ | 5/27<br>○ | 6/17<br>○ | 7/25<br>○ | 8/28<br>○ | 9/26<br>○  | 10/27<br>○ | 11/17<br>○ | 12/16<br>○ | 1/30<br>○ | 2/26<br>○ | 3月 |
|    |               | 電気設備      | 4/25<br>○ | 5/27<br>○ | 6/17<br>○ | 7/25<br>○ | 8/28<br>○ | 9/26<br>○  | 10/27<br>○ | 11/17<br>○ | 12/16<br>○ | 1/30<br>○ | 2/26<br>○ | 3月 |
|    |               | 機械設備      | 4/25<br>○ | 5/27<br>○ | 6/17<br>○ | 7/25<br>○ | 8/28<br>○ | 9/26<br>○  | 10/27<br>○ | 11/17<br>○ | 12/16<br>○ | 1/30<br>○ | 2/26<br>○ | 3月 |
| 4  | 集水槽           | 躯体        | 4/17<br>○ | 5/26<br>○ | 6/24<br>○ | 7/17<br>○ | 8/21<br>○ | 9/29<br>○  | 10/24<br>○ | 11/21<br>○ | 12/23<br>○ | 1月<br>△   | 2/13<br>○ | 3月 |
|    |               | 侵入防止柵     | 4/17<br>○ | 5/26<br>○ | 6/24<br>○ | 7/17<br>○ | 8/21<br>○ | 9/29<br>○  | 10/24<br>○ | 11/21<br>○ | 12/23<br>○ | 1月<br>△   | 2/13<br>○ | 3月 |
|    |               | 電気設備      | 該当なし      |           |           |           |           |            |            |            |            |           |           |    |
|    |               | 機械設備      | 該当なし      |           |           |           |           |            |            |            |            |           |           |    |
| 5  | 浸出液調整池        | 該当なし      |           |           |           |           |           |            |            |            |            |           |           |    |
| 6  | 浸出液処理設備(電気設備) | 4/25<br>○ | 5/27<br>○ | 6/17<br>○ | 7/25<br>○ | 8/28<br>○ | 9/26<br>○ | 10/27<br>○ | 11/17<br>○ | 12/16<br>○ | 1/30<br>○  | 2/26<br>○ | 3月        |    |
| 7  | 浸出液処理設備(機械設備) | 4/25<br>○ | 5/27<br>○ | 6/17<br>○ | 7/25<br>○ | 8/28<br>○ | 9/26<br>○ | 10/27<br>○ | 11/17<br>○ | 12/16<br>○ | 1/30<br>○  | 2/26<br>○ | 3月        |    |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 備 考                           | 1月分の一部の点検項目は、雪害のため未実施。 |
| 異常を発見した日<br>措置を講じた日<br>措置内容など |                        |