

札幌市一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和8年度)

山本処理場(山本地区、山本北地区、山本東地区、東米里地区、東米里西地区)

埋立てした一般廃棄物の種類及び数量 (基準省令第1条第2項第20号)

埋立日	埋立物	埋立数量 (t)
4 月埋立量	家庭ごみ	372t
	事業ごみ	19t
	焼却灰及び不燃残さ	2,768t
5 月埋立量	家庭ごみ	537t
	事業ごみ	25t
	焼却灰及び不燃残さ	1,950t
6 月埋立量	家庭ごみ	2,861t
	事業ごみ	21t
	焼却灰及び不燃残さ	2,533t
7 月埋立量	家庭ごみ	0t
	事業ごみ	0t
	焼却灰及び不燃残さ	0t
8 月埋立量	家庭ごみ	0t
	事業ごみ	0t
	焼却灰及び不燃残さ	0t
9 月埋立量	家庭ごみ	0t
	事業ごみ	0t
	焼却灰及び不燃残さ	0t
1 0 月埋立量	家庭ごみ	0t
	事業ごみ	0t
	焼却灰及び不燃残さ	0t
1 1 月埋立量	家庭ごみ	0t
	事業ごみ	0t
	焼却灰及び不燃残さ	0t
1 2 月埋立量	家庭ごみ	0t
	事業ごみ	0t
	焼却灰及び不燃残さ	0t
1 月埋立量	家庭ごみ	0t
	事業ごみ	0t
	焼却灰及び不燃残さ	0t
2 月埋立量	家庭ごみ	0t
	事業ごみ	0t
	焼却灰及び不燃残さ	0t
3 月埋立量	家庭ごみ	0t
	事業ごみ	0t
	焼却灰及び不燃残さ	0t
家庭ごみ 小計		3,770t
事業ごみ 小計		64t
焼却灰及び不燃残さ 小計		7,252t
合計		11,086t

小数点以下四捨五入のため、合計数値とその内訳の計とが一致しない場合がある。

札幌市山本処理場(山本地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和8年度)

毎月の点検状況

No	項 目		点検実施日											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	土堰堤		4/30 ○	5/28 ○	6/1 ○									
2	遮水施設		4/30 ○	5/28 ○	6/1 ○									
3	集水マンホール	躯体	4/30 ○	5/28 ○	6/1 ○									
		侵入防止柵	4/30 ○	5/28 ○	6/1 ○									
		導水管	4/30 ○	5/28 ○	6/1 ○									
		電気設備	4/30 ○	5/28 ○	6/1 ○									
		機械設備	4/30 ○	5/28 ○	6/1 ○									
4	集水槽	躯体	4/30 ○	5/28 ○	6/1 ○									
		侵入防止柵	4/30 ○	5/28 ○	6/1 ○									
		電気設備	4/30 ○	5/28 ○	6/1 ○									
		機械設備	4/30 ○	5/28 ○	6/1 ○									
5	浸出液調整池		該当なし											
6	浸出液処理設備(電気設備)		4/30 ○	5/28 ○	6/1 ○									
7	浸出液処理設備(機械設備)		4/30 ○	5/28 ○	6/1 ○									

上段:実施日 ○:異常なし ×:異常あり

備 考 異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など	
---	--

札幌市山本処理場(山本北地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和8年度)

毎月の点検状況

No	項 目		点検実施日											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	土堰堤		4/30 ○	5/28 ○	6/1 ○									
2	遮水施設		4/30 ○	5/28 ○	6/1 ○									
3	集水マンホール	躯体	4/30 ○	5/28 ○	6/1 ○									
		侵入防止柵	4/30 ○	5/28 ○	6/1 ○									
		導水管	4/30 ○	5/28 ○	6/1 ○									
		電気設備	4/30 ○	5/28 ○	6/1 ○									
		機械設備	4/30 ○	5/28 ○	6/1 ○									
4	集水槽	躯体	該当なし											
		侵入防止柵	該当なし											
		電気設備	該当なし											
		機械設備	該当なし											
5	浸出液調整池		該当なし											
6	浸出液処理設備(電気設備)		4/30 ○	5/28 ○	6/1 ○									
7	浸出液処理設備(機械設備)		4/30 ○	5/28 ○	6/1 ○									

上段:実施日 ○:異常なし ×:異常あり

備 考 異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など	
---	--

札幌市山本処理場（山本東地区）一般廃棄物最終処分場維持管理記録（令和8年度）

毎月の点検状況

No	項 目		点検実施日											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	土堰堤		4/30 ○	5/18 ○	6/1 ○									
2	遮水施設		4/30 ○	5/18 ○	6/1 ○									
3	集水マンホール	躯体	4/30 ○	5/18 ○	6/1 ○									
		侵入防止柵	4/30 ○	5/18 ○	6/1 ○									
		導水管	4/30 ○	5/18 ○	6/1 ○									
		電気設備	4/30 ○	5/18 ○	6/1 ○									
		機械設備	4/30 ○	5/18 ○	6/1 ○									
4	集水槽	躯体	該当なし											
		侵入防止柵	該当なし											
		電気設備	該当なし											
		機械設備	該当なし											
5	浸出液調整池		4/30 ○	5/18 ○	6/1 ○									
6	浸出液処理設備（電気設備）		4/30 ○	5/18 ○	6/1 ○									
7	浸出液処理設備（機械設備）		4/30 ○	5/18 ○	6/1 ○									

上段：実施日 ○：異常なし ×：異常あり

備 考 異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など	
---	--

札幌市山本処理場(東米里地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和8年度)

毎月の点検状況

No	項 目		点検実施日											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	土堰堤		4/15 ○	5/18 ○	6/1 ○									
2	遮水施設		4/15 ○	5/18 ○	6/1 ○									
3	集水マンホール	躯体	4/15 ○	5/18 ○	6/1 ○									
		侵入防止柵	4/15 ○	5/18 ○	6/1 ○									
		導水管	4/15 ○	5/18 ○	6/1 ○									
		電気設備	4/15 ○	5/18 ○	6/1 ○									
		機械設備	4/15 ○	5/18 ○	6/1 ○									
4	集水槽	躯体	4/15 ○	5/18 ○	6/1 ○									
		侵入防止柵	4/15 ○	5/18 ○	6/1 ○									
		電気設備	該当なし											
		機械設備	該当なし											
5	浸出液調整池		該当なし											
6	浸出液処理設備(電気設備)		4/15 ○	5/18 ○	6/1 ○									
7	浸出液処理設備(機械設備)		4/15 ○	5/18 ○	6/1 ○									

備 考 異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など	
---	--

残余埋立容量測定記録 （基準省令第 1 条第 2 項第19号）（単位：千 m^3 ）

測定日	埋立容量	埋立済容量	残余容量
2026年3月31日	12, 352	10, 230	2, 122

未造成を含む

※令和8年度の測定記録については、令和9年4月頃に更新予定