

大ホール絨帳修繕箇所画像資料



絨帳表



絨帳裏



劣化部①(下端パイプ袋)



劣化部②(裏地)

小ホール緞帳修繕箇所画像資料



緞帳表



緞帳裏



劣化部①(チチ紐)



劣化部②(下部パイプ袋)