

揮発性有機化合物等室内濃度測定結果

実施年度	施設				所管・課	測定実施年月日	測定室名	測定方法(1)	測定結果(ppm又はµg/m ³) (2)					測定理由(3)			
	年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(4)	トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン		エチルベンゼン	スチレン	
区			町条丁目														
18		白石	菊水元町5条2丁目4番20号	菊水元町地区センター	総務企画課	H18.7.20	1F 多目的ホール(1)	1	0.010以下							4	
		白石	菊水元町5条2丁目4番20号	菊水元町地区センター	総務企画課	H18.7.20	1F 多目的ホール(2)	1	0.020								4
		白石	菊水元町5条2丁目4番20号	菊水元町地区センター	総務企画課	H18.7.20	1F 多目的ホール(3)	1	0.010以下								4
		白石	菊水元町5条2丁目4番20号	菊水元町地区センター	総務企画課	H18.7.28	1F 和室	1	0.010以下								4
		白石	菊水元町5条2丁目4番20号	菊水元町地区センター	総務企画課	H18.7.20	1F 更衣室(男)	1	0.025								4
		白石	菊水元町5条2丁目4番20号	菊水元町地区センター	総務企画課	H18.7.20	1F 更衣室(女)	1	0.010以下								4
		白石	菊水元町5条2丁目4番20号	菊水元町地区センター	総務企画課	H18.7.20	1F 事務室	1	0.075								4
		白石	菊水元町5条2丁目4番20号	菊水元町地区センター	総務企画課	H18.8.7	1F 図書室(1)	1	0.080								4
		白石	菊水元町5条2丁目4番20号	菊水元町地区センター	総務企画課	H18.8.7	1F 図書室(2)	1	0.060								4
		白石	菊水元町5条2丁目4番20号	菊水元町地区センター	総務企画課	H18.8.7	1F 図書室(3)	1	0.080								4
		白石	菊水元町5条2丁目4番20号	菊水元町地区センター	総務企画課	H18.7.20	1F イントランスホール・廊下(1)	1	0.020								4
		白石	菊水元町5条2丁目4番20号	菊水元町地区センター	総務企画課	H18.7.20	1F イントランスホール・廊下(2)	1	0.010以下								4
		白石	菊水元町5条2丁目4番20号	菊水元町地区センター	総務企画課	H18.7.26	2F 集会室A(1)	1	0.010以下								4
		白石	菊水元町5条2丁目4番20号	菊水元町地区センター	総務企画課	H18.7.26	2F 集会室A(2)	1	0.010以下								4
		白石	菊水元町5条2丁目4番20号	菊水元町地区センター	総務企画課	H18.7.28	2F 集会室B	1	0.010以下								4
		白石	菊水元町5条2丁目4番20号	菊水元町地区センター	総務企画課	H18.7.28	2F 実習室	1	0.010以下								4
		白石	菊水元町5条2丁目4番20号	菊水元町地区センター	総務企画課	H18.7.20	2F 廊下(1)	1	0.015								4
		白石	菊水元町5条2丁目4番20号	菊水元町地区センター	総務企画課	H18.7.20	2F 廊下(2)	1	0.020								4

1(測定方法) 1:簡易測定(ppm) 2:拡散法(µg/m³) 3:吸引法(µg/m³)
 2(測定結果) *:指針値超過 ND:定量下限値以下
 3(測定理由) 1:新築・改築等 2:備品搬入・入替 3:化学物質使用 4:安全確認(既存施設) 5:再測定
 4(ホルムアルデヒド) 既存施設については、当面ホルムアルデヒドのみを測定して、安全確認を実施しています。

測定した室は全て定量下限値以下でしたが、比較的高い数値を示している室については換気回数を増やすなど、より安全な環境となるように努めます。また、追跡調査(再測定)も実施する予定です。