

解体済(※1)の市営住宅における吹付けアスベスト等(※2)の使用実態について

別紙
平成29年8月3日時点

表1) 住戸の居室等(※3)において吹付けアスベスト等が確認された公営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
旧幌北団地	札幌市北区北24条西3丁目	S39	10～14号棟	居室天井	済	S59	S59囲込み済 H24解体済

表2) 住戸の居室等以外の箇所(※4)において、吹付けアスベスト等が確認された公営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
-	-	-	-	-	-	-	-

表3-1) 吹付けアスベスト等の使用の有無の確認前に対策を行った公営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	対策工事の内容(部位、講じた措置)	対策工事	対策工事実施年度	備考
旧月寒団地	札幌市豊平区月寒東1条7丁目	S37	F1・2号棟	アスベスト含有の有無は不明であるが、含有の可能性があるため、S59に居室天井について、囲込みによる対策済	済	S59 →H4	S59囲込み済・H4除去済 H27解体済
	札幌市豊平区月寒東1条7丁目	S38	F3号棟	アスベスト含有の有無は不明であるが、含有の可能性があるため、S59に居室天井について、囲込みによる対策済	済	S59 →H5	S59囲込み済・H5除去済 H27解体済
	札幌市豊平区月寒東1条7丁目	S39	F4・5号棟	アスベスト含有の有無は不明であるが、含有の可能性があるため、S59に居室天井について、囲込みによる対策済	済	S59 →H5	S59囲込み済・H5除去済 H29解体工事中

表3-2) 管理開始時から措置済みの公営住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	対策工事の内容(部位、講じた措置)	対策工事	対策工事実施年度	備考
旧定山溪団地	札幌市南区定山溪温泉西2丁目	S50	1・2号棟	新築の当初からロックウールの存在箇所(2階居室天井裏)を囲込みしており、措置済み	済	S50	ロックウール 当初より囲込み済 H28解体済

(※1)解体工事中を含む

(※2)吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール

(※3)居室、台所、浴室、便所、住戸内廊下等

(※4)バルコニー、住戸内のパイプスペース等通常立ち入らない箇所、共用部分(共用廊下、共用階段、機械室等)、共同施設(集会所、駐車場等)

(※5)平成16年度以前に解体された市営住宅については、吹付けアスベスト等の使用の有無を確認できる資料がないため、不明である